



Yanmar Interface, Hako Ersatzteilnummer 03503170, Yanmar Motordiagnose CM 650
Yanmar Interface, Hako spare part number 03503170, Yanmar engine diagnosis CM 650



Einbaulage „ X59 Steckdose 6pol. Diagnose Yanmar “ im Sicherungskasten, Seitenkonsole rechts
 Mounting position " X59 socket 6pol. Diagnosis- Yanmar " in fuse box, side console right

(R) front view cabine
 Vorderansicht Kabine



Einbaulage „ X59 Steckdose 6pol. Diagnose Yanmar “ im Sicherungskasten, Seitenkonsole rechts
Mounting position " X59 socket 6pol. Diagnosis- Yanmar " in fuse box, side console right



X59 Steckdose 6pol. Diagnose Yanmar
X59 Diagnosis Yanmar, socket (plug) 6 pole



X59 mit angeschlossenem Diagnosekabel zum Yanmar Interface
X59 with connected diagnosis cable to Yanmar- Interface