

# Sweepmaster P/D/B 1500 RH



(6464.10 /.15 /.20 /.30 /.40 /.50)

Schulung / Training
Fehlersuche / Trouble Shooting
Einstelldaten / Adjustments
Baukomponenten / Components

Seite 2 von 134



Zum Mai 2014 haben sich die Maschinenbezeichnungen geändert. Aus dem für Aufsitzkehrsaugmaschinen bekannten Namen Jonas wurde, der für alle Kehrmaschinenen geltende Name Sweepmaster. Die Unterscheidung um welche Maschine es sich genau handelt wird durch die Angabe der Antriebsart, Kehrbreite und Bedienkonzept (ähnlich der, der alten Hakomatics) erzeugt. In dieser Schulungsunterlagen werden die alten Bezeichnungen weiter benutzt. Hier eine Gegenüberstellung der "alten" und "neuen" Bezeichnungen für diese Maschine

Jonas 1500 D Sweepmaster D 1500 RH

Jonas 1500 E Sweepmaster B 1500 RH

P steht für Benzin-, D für Diesel- und B für Batterievariante. Die LPG betriebenen Maschinen sind weiterhin eine Option und werden nicht im Namen gekennzeichnet. Das R steht für eine Aufsitzvariante und das H für eine Hochentleerung.



#### Seite 3 von 134

		Inhaltsverzeichnis	2
		Übersicht	6
1.1		Optionen	7
1.2		Bedienung	8
1.3		Technische Daten	10
		Komponenten	14
2.1.		Rahmen	14
2.2.		Kehrsystem	15
	2.2.1	Kehrwalze	15
	2.2.2	Seitenbesen	16
	2.2.3	Kehrspiegeleinstellung	17
	2.2.3.	.1Grundeinstellungen	18
2.3.		Aushebung / Schmutzbehälter	23
	2.3.1	Grundeinstellungen	24
2.4.		Lenkung / Radantrieb	26
2.5		Bremse	27
2.6		Motor	28
	2.6.1	Dieselmotor	28
	2.6.2	Benzinmotor	31
	2.6.2.	.1Benzinmotor	31
	1.2 1.3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5	1.2 1.3 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.3. 2.3.	Übersicht  1.1 Optionen  1.2 Bedienung  1.3 Technische Daten  Komponenten  2.1. Rahmen  2.2. Kehrsystem  2.2.1 Kehrwalze  2.2.2 Seitenbesen  2.2.3 Kehrspiegeleinstellung  2.2.3.1 Grundeinstellungen  2.3. Aushebung / Schmutzbehälter  2.3.1 Grundeinstellungen  2.4. Lenkung / Radantrieb  Bremse  2.6 Motor



Seite 4 von 134

3.0		Hydraulik	38
	3.1.	V / D Hydraulik	38
		3.1.1.1Allgemeines	38
		3.1.1.2Kurzbeschreibung Fahrantrieb	38
		3.1.1.3Kurzbeschreibung Arbeitshydraulik	38
		3.1.2.1Pumpen (bis S/N 646410201733 und 646430202964)	39
		3.1.2.2Pumpen (ab S/N 646410201744 und 646430202974)	42
		3.1.3 Fahrantrieb	47
		3.1.3.1Fahrpedal	47
		3.1.3.2Hydrostatischer Antrieb	48
		3.1.4 Arbeitshydraulik	50
		3.1.4.1Steuerblock	50
	3.2.	E Hydraulik	56
		3.2.1 Allgemeine Beschreibung	56
		3.2.2 Steuerblock	57
		3.2.3 Entlüften	60
4.0		Elektrik	64
	4.1.	V / D Elektrik	65
		4.1.1 Komponenten	65
		4.1.2 Konfiguration	69
		4.1.2.1Einstieg in die Konfigurationsebene	69
		4.1.2.2Konfigurationsmatrix	74
		4.1.2.3FPV Tabelle	78
		4.1.3 Fehlermeldungen	79

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 07/2020

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch / For internal use only!



Seite 5 von 134

4.2.	E Elektrik	82
	4.2.1 Allgemeines	83
	4.2.2 Einstellungen und Maschinenprogrammierung	84
	4.2.2.1Kurzbeschreibung	85
	4.2.2.2Einstellungen 1	88
	4.2.2.3Einstellungen 2	94
	4.2.2.4Einstellungen 3	98
	4.2.2.5Einstellungen 4	103
	4.2.2.6Einstellung der Module	104
	4.2.3 Fehlermeldungen	105
	4.2.4 Module	110
	4.2.4.1A1	110
	4.2.4.2A2 + A3	111
	4.2.5 Fahrsteuerung	112
	4.2.5.1Fehlermeldungen	114
5.0	Wartung	125
	5.1 J1500 Diesel	125
	5.2 SWM D1500RH (Stufe V)	126
	5.3 J1500 Benzin	128
	5.4 J1500 LPG	129
	5.5 SWM P1500RH (Stufe V)	130
	5.6 SWM P1500RH_LPG (Stufe V)	132
	5.7 J1500 Elektrik	134

Seite 6 von 134



# 1.0 Übersicht

Der Jonas 1500 wird, im Hause Hako, nicht als Neuentwicklung sondern als Modernisierung des J1450 verstanden. Daher sind viele Komponenten vom Vorgängermodel übernommen, oder angepaßt worden. Übernommen wurden der Rahmen, die Aushebung, das ABBA-System und die Hydraulik. Neu sind das Design, die Motoren und (nur bei den V und D Varianten) die Elektrik. Der Jonas 1500 arbeitet daher weiter mit einem Überkopfwerfersystem und hat einen hochentleerbaren Behälter.

- 1) Seitenbesen
- 2) Fahrantrieb
- 3) Kehrwalze
- 4) Kehrgutbehälter
- 5) Staubabsaugung
- 6) Staubfilter
- 7) Absauggebläse



Seite 7 von 134



#### 1.1 Optionen


Zum Jonas 1500 wird es ähnliche Optionen wie zum J1450 geben.

- Arbeitsbeleuchtung
- StVZO Beleuchtung
- Linker Seitenbesen
- 2.ter Seitenbesen rechts
- Fahrerschutzdach
- Kabine (optional mit Heizung)
- Rundumkennleuchte
- LPG

Seite 8 von 134




#### 1.2 Bedienung



- 1 Zündanlaßschalter
- 2 Ladekontrollleuchte
- 3 Schalter für Motordrehzahl
- 4 Schalter für Hupe
- 5 Schalter für Standlicht/Fahrlicht (Option)
- Schalter für Warnblinkanlage (Option)
- 7 Schalter für Rundumkennleucht (Option)
- 8 Schalter für Fahrtrichtunganzeig mit Kontrolleuchte (Option)
- 9 Choke (nur bei Hako-Jonas 150

Seite 9 von 134





- 1 Kontrollleuchte für Vorglühen
- 2 Kontrollleuchte für Motoröldrud
- 3 Kontrollleuchte für Feststellbre4 Kontrollleuchte für Serviceanz
- F Detriebeet and Service
- 5 Betriebsstundenzähler/ Servic
- 6 Kontrollleuchte für Kraftstoffres menge
- 7 Kontrollleuchte für Kühlmittelte ratur
- 8 Taster für Kehrbehälter anhebe
- 9 Taster für Kehrbehälter abschv ken zum Entleeren
- 10 Taster für Kehrbehälter anschuken
- 11 Taster für Kehrbehälter absenl
- 12 Taster für Filterrüttelanlage
- 13 Taster für Sauggebläse
- 14 Taster für Kehrwalze
- 15 Taster für Kehrwalze und Seite sen

Im rechten Fußraum befindet sich das Fahrpedal für Vorwärts- /Rückwärtsfahrt. Im Linken Fußraum das Bremspedal mit Haltebremsenraste, sowie das Kehrwalzenandruckpedal. Weiterhin gibt es ein Pedal für die Grobgutklappe.

Seite 10 von 134



#### 1.3 Technische Daten

Funktion	J1500 V	J1500 LPG	J1500 D	J1500 E
Abmaße und Gewichte				
Länge (mm)	2256	2256	2256	2256
Breite (mm)	1316	1316	1316	1316
Höhe (mm)	1751	1751	1751	1751
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1270	1270	1270	1270
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1620	1620	1620	1620
Aushebehöhe Behälter (mm)	1520	1520	1520	1520
Wendekreis (mm)	3600	3600	3600	3600
Leergewicht (kg)	1107	1108	1110	1465
zul. Gesamtgewicht (kg)	1900	1900	1900	2350
zul. Achslast vorne (kg)	700	700	700	900
zul. Achslast hinten (kg)	1200	1200	1200	1450
Motor				
Hersteller / Typ	Kubota DF752	DF752 + IMPCO	Kubota D902 E3B	
Leistung (KW)	15	14	14	
Hubraum (ccm)	740	740	898	
Leerlaufdrehzahl (1/min)	1500 +/-50	1500 +/-50	1500 +/-50	
Vollastdrehzahl (1/min)	2700 +/-50	2700 +/-50	2700 +/-50	
Motoröl	15W -40 / CF-4	15W -40 / CF-4	15W -40 / CF-4	
Füllmenge (I)	3,25	3,25	2,5	
Kühlmittel	Coolelf Auto Supra	Coolelf Auto Supra	Coolelf Auto Supra	
	-37°	–37°	–37°	
Füllmenge (I)	3,5 / 5 (Heizung)	3,5 / 5 (Heizung)	3,5 / 5 (Heizung)	
Lichtmaschine (A)	40	40	40	
Batterie (V / Ah)	12 / 54	12 / 54	12 / 54	
Kraftstoffverbrauch (I/h; Kg/h)	3	1,9	2,2	

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 07/2020



Seite 11 von 134

Funktion		<b>SWM P1500 RH</b>	SWM P1500 RH	SWM P1500 RH	SWM D1500 RH
			LPG	DualFuel	
Motor					
Hersteller / Typ		Kubota WG752	Kubota WG752	Kubota WG752	Kubota D902 E4B
Leistung (KW)		15	14	14 / 15	14 /15
Hubraum (ccm)		740	740	740	898
Leerlaufdrehzahl (1/min)		1500 +/-50	1500 +/-50	1500 +/-50	1500 +/-50
Vollastdrehzahl (1/min)		2700 +/-50	2700 +/-50	2700 +/-50	2700 +/-50
Motoröl		10W -30 / CF-4	10W -30 / CF-4	10W -30 / CF-4	10W -30 / CF-4
Füllmenge (I)		3,25	3,25	3,25	2,5
Kühlmittel		Coolelf Auto Supra	Coolelf Auto Supra	Coolelf Auto Supra	Coolelf Auto Supra
		–37°	–37°	-37°	-37°
Füllmenge (I)		3,5 / 5 (Heizung)	3,5 / 5 (Heizung)	3,5 / 5 (Heizung)	3,5 / 5 (Heizung)
Lichtmaschine (A)		40	40	40	40
Batterie (V / Ah)		12 / 54	12 / 54	12 / 54	12 / 54
Kraftstoffverbrauch (I/h; Kg/h)		3		3	2,2



Seite 12 von 134

Funktion	J1500 V	J1500 LPG	J1500 D	J1500 E
Hydraulik				
Fahrpumpe (ccm/ Umdr.)	15	15	15	
Drehzahl (1/min)	2800 +/- 50	2800 +/- 50	2800 +/- 50	
Speisedruck (bar)	8	8	8	
DBV Fahrhochdruck (bar)	275	275	275	
Drehzahl Fahrmotor vorwärts (1/min)	140 +/- 5	140 +/- 5	140 +/- 5	
Geschwindigkeit vorwärts (Km/h)	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 8
Drehzahl Fahrmotor rückwärts (1/min)	88 +/- 5	88 +/- 5	88 +/- 5	
Geschwindigkeit rückwärts (Km/h)	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 4
Arbeitspumpe Kehrwalze (ccm/Umdr.)	6	6	6	
Drehzahl (1/min)	2800 +/- 50	2800 +/- 50	2800 +/- 50	
DBV Kehrwalze (bar)	160	160	160	
Arbeitspumpe SB und Aush. (ccm/U)	3,5	3,5	3,5	
Drehzahl (1/min)	2800 +/- 50	2800 +/- 50	2800 +/- 50	
DBV Seitenbesen und Aushebung (bar)	200	200	200	
Drehzahl Kehrwalze (1/min)	500 + 30	500 + 30	500 + 30	
Drehzahl Seitenbesen (1/min)	95 + 5	95 +5	95 +5	
Hydrauliköl	HVLP 46	HVLP 46	HVLP 46	
Füllmenge (I)	28	28	28	
Kehren				
Kehrspiegel (mm)	90	90	90	75
Abstand Klappschürze vorne (mm)	0	0	0	0
Abstand Dichtleisten seitlich (mm)	2	2	2	4
Abstand Dichtleisten hinten (mm)	5 + 1	5 + 1	5 + 1	7 + 1
nutzb. Volumen Schmutzbehälter (I)	240	240	240	240
zul. Gewicht im Schmutzbehälter (kg)	450	450	450	450
Luftvolumen Absaugung (m³/h)	1250	1250	1250	
Unterdruck Absaugung (Pa)	2800	2800	2800	



Seite 13 von 134


Funktion	J1500 V	J1500 LPG	J1500 D	J1500 E
Filter				
Filter Staubklasse	L nach EN 60335-2-			
	69	69	69	69
Lärm				
Schalldruckpegel (dB(A))	80	80	84	?
Stromaufnahme				
Fahrantrieb Ebene (A)				< 30A
Fahrantrieb 16% Steigung (A)				< 45A
Kehrwalzenantrieb (A)				< 42A
Seitenbesenantrieb (A)				< 7A
Absaugung (A)				< 30A

Seite 14 von 134



# 2.0 Komponenten 2.1 Rahmen

Der Stahlrahmen des Jonas 1500 ist bauähnlich zum Rahmen des J1450. An, in und auf ihn sind alle Komponenten montiert.




Bereich Vorderradantrieb

Seite 15 von 134



# 2.2 Kehrsystem 2.2.1 Kehrwalze



Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe


Stand 07/2020

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch / For internal use only!

Seite 16 von 134



#### 2.2.2 Seitenbesen




Die Einstellung
(Verschleiß) erfolgt am
Handrad (nicht zu
sehen, da andere
Seite).
Dort kann, an einer
Mutter, auch der
Neigungswinkel verstellt
werden. Der Seitenbesen sollte etwa im
Bereich 11 – 15 Uhr
aufliegen

Seite 17 von 134



## 2.2.3 Kehrspiegeleinstellung / ABBA System



Seite 18 von 134



#### 2.2.3.1 Grundeinstellung



Anschlag des Schlittens an Buchse (Abdeckung entfernt)




Abstand Anschlag-Puffer zur PA-Führung

145mm
(bei fabrikneuen Bowdenzügen)
Bei gesetzten Bowdenzügen

140mm
(gilt beidseitig)

Seite 19 von 134





Bei fabrikneuen Bowdenzügen: Abstand Pfeilspitze zu Fläche Schlitten 5mm Bei gesetzten Bowdenzügen Deckungsgleich



Lager für Bowdenzug Endnippel



Vorderkante Zeigerblech bündig mit 1.Zacke der Markierung

Seite 20 von 134



Bowdenzug rechts **kurz** 






Bowdenzug links lang



Seite 21 von 134 (1) (2)

Einhängebolzen für Bowdenzüge auf den Besenschwingen (beidseitig)






Voraussetzung: Die Kehrwalzenzylinder müssen abgesenkt sein!!!

Winkel (1) und Bolzen (2) auf Anschlag


Beidseitig auf **15mm** voreinstellen; Feinjustierung zur Einstellung der Parallelität des Kehrspiegels

Seite 22 von 134





Seilzug soweit spannen, das der Winkel auf Anschlag bleibt



Aufnahmebolzen des Bowdenzuges

#### **Endkontrolle:**

- Im Ausgehobenen Zustand darf die Besenschwinge das Fahrgestell nicht berühren
- Im Zustand ""Besen verschlissen" (D = 400mm) muß der Abstand vom Anschlagpuffer zur PA-Führung 30mm sein (gesetzter Bowdenzug)
- Nach längerem Betrieb setzen sich die Bowdenzüge!!! (ca. 5mm)

Pedal nicht getreten!!!




Seite 23 von 134



## 2.3 Aushebung / Schmutzbehälter

Die Aushebung und der Schmutzbehälter haben sich zum J1450 nur unwesentlich geändert



Seite 24 von 134




#### 2.3.1 Grundeinstellung

- 1. Schmutzbehälter anheben, abstützen und demontieren
- 2. Alle Hydraulikzylinder an der Behälterschwinge lösen.
- 3. Die Behälterschwinge am Rohr auf der linken Seite in geeigneter Weise unterfangen und den linken Turm demontieren.
- 4. Die Schwinge aus der Lagerung des rechten Turm herausziehen und ablegen. (rechter Turm bleibt montiert)
- 5. Die drei Spannstifte, die sich im Zapfen befinden, in das Rohr schlagen. Die Innensechskant Schrauben entfernen.
- 6. Zapfen mit einem Durchschlag (max. 24 mm Ø; ca. 1000 mm Länge) durch das Rohr von der linken Seite herausschlagen.
- 7. Kippzylinderaufnahme durch Lösen der Lagerbrücke entfernen
- 8. Kettenrad nach Entfernen der Abdeckung aus dem Gehäuse ziehen.
- 9. Unteres Kettenrad durch herausziehen des Zapfens demontieren.
- 10. Kette in das Gehäuse einfädeln und den 6. Kettenbolzen in den durch Körnerschlag markierten Zahngrund des unteren Kettenrades einlegen.
- 11. Ketterad durch eintreiben des Zapfens montieren.
- 12. In das obere Kettenrad den 7. Kettenbolzen in den markierten Zahngrund einlegen
- 13. Abdeckung und Kippzylinderaufnahme mit Lagerbrücke montieren.
- 14. Kette zusammenführen und im Schloss mit 25 Nm Anzugsmoment spannen
- 15. Oberes Kettenrad, Kippzylinderaufnahme und Zwischenring verdrehen bis alle Bohrungen mit den Gewindelöchern exakt fluchten
- 16. Zapfen mit den Bohrungen fluchtend eintreiben und mit Innensechskant Schrauben befestigen.
- 17. In die freien Bohrungen des Zapfens, die zuvor aus dem Rohr geborgenen Spannstifte einschlagen.

Behälterschwinge Turm und Schmutzbehälter montieren

Seite 25 von 134






Seite 26 von 134



2.4 Lenkung / Radantrieb




Seite 27 von 134

Einstellen der Bremse:



#### 2.5 Bremsen




Seite 28 von 134



#### 2.6 Motor

#### 2.6.1 Dieselmotor



- (1) Einlaßkrümmer
- (2) Geschwindigkeitsregelungshebel
- (3) Motor-stophebel (4) Einspritzpumpe
- (5) Kraftstoffpumpe
- (O) Maitstolipu
- (6) Ventilator
- (7) Riemnscheibe (8) Ölfiltereinsatz
- (9) Wasserablaufhahn

- (10) Deckel der Öleinfüllöffnung
- (11) Abgassammler
- (12) Wechselstrommaschine
- (13) Anlasser
- (14) Ölmeßstab
- (15) Öldruckschalter
- (16) Schwungrad
- (17) Ölablaßschraube
- (18) Ölwanne



Seite 29 von 134

Hersteller : Kubota

Typ : D 902-E3B-EU-X7

Zylinder / Verfahren : 3 / Viertakt

Leistung bei 2700 1/min : 14,0 KW

Bohrung x Hub :  $72 \times 73,6 \text{ mm}$ 

Hubraum : 898 ccm Leerlaufdrehzahl : 1500 1/min

Volllastdrehzahl : 2750 +/-50 1/min

Brennraum : Wirbelkammer (E-TVCS)
Drehzahlregelung : Fliehkraftgesteuerter Regler

Einspritzzeitpunkt : 20° vor OT
Zündfolge : 1 - 2 - 3
Einspritzdruck : 137 bar
Verdichtung : 24 : 1

Kaltstarthilfe : Glühkerzen

Kraftstoff : Dieselkraftstoff nach DIN EN 590

Motoröl : 15 W-40 / Klassifikation CF

Ölmenge : 2,5 l

Kraftstoffverbrauch : 2,2 l/Std.

Seite 30 von 134



#### Neuer Motor ab SN 646430006971 (Stufe V)

Hersteller : Kubota

Typ : D 902-E4B-EU-X7

Zylinder / Verfahren : 3 / Viertakt

Leistung bei 2700 1/min : 14,0 KW
Bohrung x Hub : 72 x 73,6 mm
Hubraum : 898 ccm
Leerlaufdrehzahl : 1500 1/min

Volllastdrehzahl : 2750 +/-50 1/min

Brennraum : Wirbelkammer (E-TVCS)
Drehzahlregelung : Fliehkraftgesteuerter Regler

Einspritzzeitpunkt:20° vor OTZündfolge:1 - 2 - 3Einspritzdruck:137 barVerdichtung:24 : 1

Kaltstarthilfe : Glühkerzen

Kraftstoff : Dieselkraftstoff nach DIN EN 590

Motoröl : 10 W-30 / Klassifikation CF

Ölmenge : 2,5 l


Kraftstoffverbrauch : 2,2 l/Std.

Seite 31 von 134



#### 2.6.2 Benzinmotor

#### 2.6.2.1 Benzinmotor



Seite 32 von 134



Hersteller Kubota

Тур DF 752-E2-BBH

Zylinder / Verfahren 3 / Viertakt

Leistung bei 2700 1/min 15,0 KW Leistung LPG 14,3 KW? Bohrung x Hub 68 x 68 mm Hubraum 740 ccm Leerlaufdrehzahl 1500 1/min

Volllastdrehzahl 2700 +/-50 1/min

Drehzahlregelung Mechanischer Zentrifugalregler Transistorzündung mit Verteiler Zündsystem

Zündzeitpunkt 18° vor OT 1 - 2 - 3 Zündfolge Verdichtung 9,2:1


Kraftstoff Bleifreies Kraftfahrzeugbenzin

**LPG** Standart LPG (H-D-5 / GPA-Standart)

15 W-40 / Klassifikation >SF Motoröl


Ölmenge 3,25 |

Kraftstoffverbrauch 3,0 I/Std.










Hako

1 => Meßanschluß Primärdruck

Seite 34 von 134 2 => Meßanschluß Sekundärdruck

#### Halb-/ Jährliche Untersuchung nach BGV34



Seite 35 von 134



#### Vorgehensweise:

- 1) Halbjährliche Prüfung auf CO-Gehalt
  - Am Mischer die Drossel (Kücken) auf Position 1mm in Richtung "R" (von Mittelstellung) drehen
  - Ebenfalls, die federgesicherte, Leerlaufgemischschraube kpl. herausdrehen und danach 10 mm einschrauben
  - Motor starten und betriebswarm fahren
  - Die Leerlaufdrehzahl auf 1500 1/min einstellen
  - An der Leerlaufgemischschraube den CO-Wert auf < 0,1% einstellen (möglichst Wert zw. 0,08% und 0,1% anstreben).
  - Motor auf max. Drehzahl 2700 1/min stellen. Kehrfkt. einschalten (Hauptbesen, Seitenbesen und Absaugung)
  - An der Drossel (Kücken) den CO2-Wert auf ca. 12% einregeln
  - Bei Leerlaufdrehzahl den CO-Wert (< 0,1%) nochmal überprüfen und ggf. nachjustieren
  - Nach den Einstellungen, die Leerlaufgemischschraube und die Drossel, mit Siegellack "plombieren"
- 2) Jährliche Dichtheitsprüfung
  - Komplette Anlage auf Beschädigungen untersuchen
  - Flaschenanschlußstück von LPG-Flasche lösen
  - LPG Absperrventil öffnen (12V an X75 PIN1)
  - Druckhalteprüfung von Anschlußstück bis Verdampfer durchführen.



Seite 36 von 134

#### Neuer Motor (Stufe V) in den Varianten 6464.15 (P1500R), 6464.20 (P1500RH LPG), 6464.50 (P1500RH Dual Fuel)

Hersteller : Kubota

Typ : WG752-GL-E3BBH-HAK-1

Zylinder / Verfahren : 3 / Viertakt

Leistung bei 2700 1/min : 15,0 KW ?
Leistung LPG : 14,3 KW ?
Bohrung x Hub : 68 x 68 mm
Hubraum : 740 ccm
Leerlaufdrehzahl : 1500 1/min

Volllastdrehzahl : 2700 +/-50 1/min

Drehzahlregelung : Mechanischer Zentrifugalregler Zündsystem : Transistorzündung mit Verteiler


Kraftstoff : Bleifreies Kraftfahrzeugbenzin

LPG : Standart LPG (H-D-5 / GPA-Standart)

Motoröl : 10W-30 / Klassifikation > SH

Ölmenge : 3,25 l

Kraftstoffverbrauch : 3,0 l/Std.





Die LPG Variante ist direkt von Kubota. Durch Vorgaben von Kubota ändern sich die Vorgehensweisen bei der DGUV 79 Prüfung.

- 3) Halbjährliche Prüfung auf CO-Gehalt
  - Die Messung durchführen.
  - Sollte das Ergebnis stark von den erwarteten Vorgaben (< 0,1% CO Gehalt) abweichen, ist keine Einstellungsmöglichkeit vorhanden. In diesem Fall muß der kpl. Mischer getauscht werden
- 4) Jährliche Dichtheitsprüfung
  - Komplette Anlage auf Beschädigungen untersuchen
  - Da der Verdampfer nicht geöffnet werden darf, muß er jährlich getauscht werden
  - Flaschenanschlußstück von LPG-Flasche lösen
  - LPG Absperrventil öffnen (12V an X75 PIN1)
  - Druckhalteprüfung von Anschlußstück bis Verdampfer durchführen

Seite 38 von 132



# 3.0 Hydraulik 3.1 V/D Hydraulik

### 3.1.1.1 Allgemeines

Die Hydraulikaggregate sind wartungsfrei.

Wartungsarbeiten an der Hydraulikanlage konzentrieren sich auf Öl – und Filterwechsel, im Sinne einer Sauberhaltung des Systems. Bei regelmäßiger Überwachung und periodischer Wartung kann vorzeitigen Ausfällen vorgebeugt werden.

#### 3.1.1.2 Kurzbeschreibung Fahrantrieb V/D

Die mit Verbrennungsmotor ausgerüsteten Maschinen sind mit einem hydrostatischem Fahrantrieb ausgerüstet, welcher im geschlossenem System arbeitet. Die Fahrgeschwindigkeit ist stufenlos vorwärts und rückwärts mit dem Fahrpedal, mechanisch auf die Pumpe regelbar. Durch die automatische Rückstellung in die Neutrallage erfolgt eine dynamische Abbremsung und Selbsthemmung gegen unbeabsichtigtes Rollen der Maschine.

Sollte es notwendig werden, die Maschine bei Stillstand des Motors zu bewegen, muß das Bypassventil auf der Pumpe geöffnet werden.

Der Pumpendruck wird durch zwei DBV (Vor- und Rückwärts) abgesichert. Diese sind auf 275bar (Vor- und Rückwärts) eingestellt.


#### 3.1.1.3 Kurzbeschreibung Arbeitshydraulik

Bei der V- und D-Variante sind alle Arbeitsfunktionen hydraulisch ausgeführt. Die Hydraulik wird über zwei Zahnradpumpen und einen Steuerblock versorgt. Die Funktionen werden elektrisch über Magnetventile gesteuert.

Seite 39 von 132



# 3.1.2.1 Pumpen (bis S/N 646410201733 und 646430202964)



Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe


ist rechts)

Stand 09/2012

Vertraulich - nur für den internen Gebrauch / For internal use only!

Seite 40 von 132






Seite 41 von 132



Kombipumpe in FR von links gesehen (90 ° verdreht)



### **Technische Daten**

#### Hersteller:

Comer

V1 15 S2 H 00 80 27 R 08 00 G 06 03 Bh PP 08 ES

### Fahrpumpe:

Typ Axialkolbenpum Fördervolumen 15 cm³/U Lastdrehzahl 2700 1/min ⇒ 38,5 l/min

### **Arbeitspumpe 1:**

Typ Zahnradpumpe Fördervolumen 6 cm³/U Lastdrehzahl 2700 1/min ⇒ 18,7 I/min


### **Arbeitspumpe 2:**

Typ Zahnradpumpe Fördervolumen 3,5 cm³/U Lastdrehzahl 2700 1/min ⇒ 9,2 l/min Seite 42 von 132



# 3.1.2.2 Pumpen (ab S/N 646410201744 und 646430202974)


Links



Seite 43 von 132




rechts



Seite 44 von 132




oben



Seite 45 von 132




unten



Seite 46 von 132



Vorne



### **Technische Daten**

#### Hersteller:

Poclain Hydraulics Industriale PM10B15S2NBL27R0800G06+03ES

### Fahrpumpe:

Axialkolbenpumpe Тур Fördervolumen 15 cm<sup>3</sup>/U 2700 1/min

Lastdrehzahl 38,5 l/min

### **Arbeitspumpe 1:**

Zahnradpumpe Typ

Fördervolumen 6 cm<sup>3</sup>/U 2700 1/min Lastdrehzahl 18,7 l/min  $\Rightarrow$ 

### **Arbeitspumpe 2:**

Zahnradpumpe Тур Fördervolumen 3.5 cm<sup>3</sup>/U 2700 1/min Lastdrehzahl

 $\Rightarrow$ 


9,4 l/min

Seite 47 von 132



### 3.1.3 Fahrantrieb


### 3.1.3.1 Fahrpedal



Seite 48 von 132



### 3.1.3.2 Hydrostatischer Antrieb



Seite 49 von 132



### **Hydrostatisches Fahren:**

Wenn der Motor läuft werden alle Hydraulikpumpen mitgeschleppt. Die Fahrpumpe steht auf Neutralstellung, deshalb findet kein Ölumlauf statt (d.h. Fahrmotor dreht nicht). Die Zahnradpumpen fördern Öl. Das Öl von Arbeitspumpe 1 fließt durch den Steuerblock über den Filter an den Speiseversorgungsanschluß. Durch das Speisedruckventil wird der Druck auf 8bar eingestellt. Der Speisedruck kann an Meßpunkt A und/oder B (Standartmäßig ist nur an B ein Meßanschluß verbaut) gemessen werden. Wird jetzt über das Fahrpedal die Pumpe in eine Richtung ausgelenkt, fördert sie Öl. Durch den Ölumlauf wird der Fahrmotor in eine Drehbewegung versetzt. Je nach Widerstand gegen das Drehen (Roll-, Reibungs-, Steigungs- etc. Widerstand) entsteht ein Fahrdruck der an der Meßstelle erfaßt werden kann. Der Maximaldruck beim Fahren wird durch ein Druckbegrenzungsventil bestimmt. Es gibt für jeder Fahrtrichtung ein DBV, das auf 275bar eingestellt ist. Soll das Gerät abgeschleppt werden muß ein Kurzschlußkreislauf, für den Fahrmotor, geöffnet werden. Dies erfolgt durch das Bypassventil. An der Pumpe wird die Maximaldrehzahl Vorwärts (140 1/min) eingestellt. Dazu wird der Pumpenhebel auf die Drehzahl ausgelenkt, gleichzeitig das Fahrpedal auf Anschlag Vorwärts betätigen. Jetzt die Pumpenanbindung mit dem Pumpenhebel verschrauben. Die Rückwärtsdrehzahl ergibt sich aus den Kinematik. Die Neutralstellung wird an der Schraube "mechanische Neutrallage" (an der Pumpe) eingestellt.


Seite 50 von 132



# 3.1.4 Arbeitshydraulik


3.1.4.1 Steuerblock

Sicht von unten






Seite 51 von 132






Seite 52 von 132






Seite 53 von 132



Seite 54 von 132



#### **Schaltbild**



Position am Steuerblock; siehe Zeichnungen

Seite 55 von 132



#### **Funktionsübersicht**

6/A S1 6/A S2		
6/B S1	Seitenbesen AUS und Heben	Y4
6/B S2	Seitenbesen EIN und Senken	Y5
5	Freigabe Seitenbesen Senken	Y11
6/C S1	Behälter Senken	Y8
6/C S2	Behälter Heben	Y9
6/D S1	Behälter Ausdrehen	Y7
6/D S2	Behälter Eindrehen	Y6

Seite 56 von 132



# 3.2 E Hydraulik

### 3.2.1 Allgemeine Beschreibung

#### Kurzbeschreibung E-Variante

Eine durch einen Elektromotor angetriebene Konstantpumpe fördert das benötigte Öl im offenen Kreislauf wahlweise zu den Besen-Hubzylindern (Kehrwalze und Seitenbesen), oder in die Zylinder zur Schmutzbehälter - Entleerung. Die Hubzylinder der Behälterschwinge sind mit Rohrbruchsicherungen gegen Herunterfallen abgesichert.


### Hydraulikpumpe E

Zahnradpumpe mit 1,2 cm³ Verdrängungsvolumen pro Umdrehung

Seite 57 von 132




### 3.2.2 Steuerblock





Seite 58 von 132

**Schaltbild** 



Seite 59 von 132



Schaltlogik

Komponente		Hauptbesen		Seitenbesen		Behälter			
		senken 🛊	♠ heben	senken <b>↓</b>	heben	heben	senken	entleeren	zurüc drehe
E-Moto	r Pumpe	0	t-on	0	t-on	1			
Ventil	Magnet					8.3			
1	-Y2	0	t-on	t-on	0	0	0	0	0
	-Y3	t-on	0	0	t-on	0	0	0	0
	-Y9	0	0	0	0	1	0	0	0
	-Y8	0	0	0	0	0		0	0
	-Y7	0	0	0	0	0	0		0
	-Y6	0	0	0	0	0	0	0	
(IV)	-Y4	t-on	0	0	0	0	0	0	0
(V)	-Y5	0	0	t-on	0	0	0	o l	0

# Service-Handbuch Service-Booklet 3.2.3 Entlüften

Seite 60 von 132



Bei der Entlüftung der Hydraulikeinheit ist besonders darauf zu achten, daß keine Feuchtigkeit, Schmutz bzw. Fremdkörper in das System gelangen. Das eingefüllte Öl muß frei von <u>Lufteinschlüssen</u> und sauber sein. Hydrauliköl: Mobil DTE 25 nach HLP - DIN5124/Teil2 oder gleichwertig.

- a) Schmutz-Behälter in Grundposition fahren (d.h. der Behälter ist abgesenkt).
- b) T-Stück von der Hydraulikpumpe (in Fahrtrichtung gesehen der vordere Anschluß) demontieren und mit Verschlußstopfen (ET-Nr. 01059630) verschließen.



- c) Entlüftungsschlauch (ET-Nr.: 01050900) saugseitig an die Hydraulikpumpe anschließen. Die Gegenseite des Entlüftungsschlauches in den **vollständig gefüllten** 10l Kanister (ET-Nr.: 00112270) einführen. Kanister rechts neben die Maschine auf den Boden stellen.
- d) Hydrauliktank-Deckel entfernen.
- e) Zweiten Entlüftungsschlauch (ET-Nr.: 01059640) zusammen mit Verschraubungsadapter (ET-Nr.: 01011830) auf die Tankdeckel-Öffnung schrauben. Gegenseite des zweiten Entlüftungsschlauches in den zweiten, **leeren** 10l Kanister (ET-Nr.: 00112270) einführen und ebenfalls rechts neben die Maschine stellen.

Seite 61 von 132



#### **Hinweis:**

Der Entlüftungsschlauch in dem gefüllten Kanister muß soweit eingeführt werden, daß die Schlauchöffnung sich deutlich unter dem Ölpegel des Kanisters befindet aber nicht am Kanisterboden aufsetzt. Es darf keine Luft bzw. mit Luft vermengtes Öl angesaugt werden.

- f) Hauptbesenaushebung und Seitenbesenaushebung über "Grüne"-Taste 2 mal "Ein" und "Aus" Schalten.
- g) Maschine einschalten und Behälteraushebung wie folgt betätigen
- h) Behälter bis zur maximalen Höhe anheben,
- i) Behälter in Entleerposition und wieder zurück in die Kehrposition drehen. Vorgang Behälterdrehvorgang 4 x wiederholen
- j) Behälter senken bis in Grundposition.
- k) Behälter Heben und Senken, aber ohne den Behälter zu drehen Vorgang "Behälter Heben/Senken ohne Behälterdrehung" 2 x wiederholen

Nach dem Entlüftungsvorgang muß der Behälter wieder in der Grundposition stehen.

### **Entlüftung Hauptbesenaushebung**

- 1) Hauptbesen über Tastatur anheben.
- 2) Hydraulikleitung am Hauptbesenzylinder lösen, so dass Luft austreten kann. Der Hauptbesen senkt sich selbständig ab. Öl/Luftgemisch in Behälter bzw. Lappen auffangen.
- 3) Hydraulikleitung am Hauptbesenzyl inder wieder fest anziehen.

Vorgang 1. bis 3. ein weiteres mal wiederholen.

Seite 62 von 132



Nur bei Ausrüstung mit zwei Seitenbesen li/re

- 1) Hydraulikmessleitung **nur** am **linken** Seitenbesenmessanschluss montieren. Der Seitenbesen senkt sich ab. (wenn keine Messleitung zur Verfügung steht, kann auch die Verschraubung gelöst werden).
- 2) Hydraulikmessleitung in leeren Behälter führen.
- 3) Mittels Diagnosegerät Seitenbesen heben aktivieren (Softwarenummer 2.3.3.1) anwählen, d.h. Hydraulikpumpe und Ventil werden gemeinsam eingeschaltet.
- 4) Austretendes Öl aus Messleitung oder direkt aus der gelösten Verschraubung in einem Behälter auffangen.
- 5) Pumpe und Ventil über Diagnosegerät wieder abschalten. Seitenbesenkolben mit Werkzeug bis an Anschlag drücken
- 6) Messleitung demontieren bzw. Seitenbesenanschluss wieder fest anziehen.

### **Hinweis:**

Der Hydrauliktank in der Maschine darf dabei nicht vollständig entleert werden!! (Einschaltzeit < 8 sec). Wenn Ölstand sehr niedrig ist, wieder mit luftfreiem Hydrauliköl auffüllen!

#### Hinweis:

Bei Ausrüstung mit optionalen Seitenbesen links spezielle Entlüftungsvorschrift beachten!

#### Hinweis:

Hako GmbH

(Es darf kein andauerndes "nagelndes" Geräusch auftreten). Ölstand- und Dichtigkeitskontrolle nach Funktionskontrolle.

Bei Reparaturen der Behälteraushebung ist ein kpl. Entlüftung wie oben beschrieben durchzuführen. Bei Reparaturen an Hauptbesenund Seitenbesenaushebung ist es ausreichend nur die Haupt und Seitenbesenaushebung zu entlüften

Seite 63 von 132




Aufbau Übersicht

18322-23-0 Verschraubungssdapter 18807-61-0 Entlüftungsschlauch 1 mit 12L Verschraubung


18807-61-0 Entlüftungsschlauch 1



mit 10I DTE 25 gefüllt leer 2 x 90-32504-4 10 I Kanister



18809-23-6 Entlüftungsschlauch 2 zum vollständig gefüllten Hydrauliköl Kanister (101)



Seite 64 von 132



# 4.0 Elektrik

### **Allgemeines**

### **Achtung!**

• Bei Arbeiten am Motor und an der elektrischen Anlage grundsätzlich Batterie (Minuspol) abklemmen.

### Hinweise für den Drehstromgenerator

- Motor nur mit angeschlossener Batterie laufen lassen.
- Kein Ladegerät als Starthilfe benutzen
- Beim Nachladen und beim Elektroschweißen am Gerät die Batterie abklemmen

Seite 65 von 132




# 4.1 V/D Elektrik


### 4.1.1 Komponenten

In den V/D Varianten wird das Modulkonzept des J1450 nicht mehr verwendet. Die Elektrik arbeitet mit einer Hauptplatine (A1) die unterhalb des linken Bedienfeldes montiert ist. Bedienfeld, links:










Platine, von oben





Platine, von unten

Seite 67 von 132



Unterhalb des rechten Bedienfeldes befindet sich das Schalterblech an dem die Schalter und die Relais montiert sind.







Der Sicherungskasten befindet sich im rechten Beinraum (auf Kniehöhe)

1	-F3	А	
2	-F4	В	
3	-F5	С	
4	-F6	D	
5	-F7	E	E L
6	-F8	F	→ ¥
7	-F9	G	9 t
В	-F10	н	> <del>Y</del>
9	-F11	I	F16
10	-F12	t	
11	-F13	М	-F15
12	-F14	N	13

F3	15A	Beleuchtung	Option
F4	10A	Warnblinker	Option
F5	7,5A	Rundumkennleuchte	Option
F6	30A	Vorsicherung Heizung	Option
F7		Reserve	•
F8	15A	Motorstoprelais	Diesel
F9	10A	Blinker	Option
F10	7,5A	Scheibenwischer	Option
F11	7,5A	2.ter Seitenbesen	Option
F12		Reserve	
F13	10A	Ladekontrolle	
F14	10A	Hupe	
F15	5A	Stand-/Schlußlicht li.	Option
F16	5A	Stand-/Schlußlicht re.	Option
			•

F1 50A Hauptsicherung Diesel

F2 50A Vorsicherung Diesel

(befinden sich im Motorraum vor der Batterie)

Seite 69 von 132



# 4.1.2 Konfiguration


Sämtliche elektrische Funktionen werden über die Platine angesteuert. Wie schon beim J1450 können verschiedene Funktion programmiert werden. Diese Konfiguration ist auf zwei Arten möglich. Sie kann direkt an der Maschine, mit Hilfe des linken Bedienfeldes, erfolgen oder über ein Diagnosetool (Interface 03501750 und Diagnosekabel 03502110). Zur Konfiguration am Bedienfeld wird ein "Diagnosestecker" Hako **ET-Nr.03006790** benötigt (Brücke von PIN2 auf PIN3). Es ist der gleiche Stecker, der auch bei der B70CL, B90 und der B115R verwendet wird.

#### 4.1.2.1 Einstieg in die Konfigurationsebene

Um in das Konfigurationsmenü zu gelangen, bedarf es bestimmter Zustände beim Einschalten der Maschine


Der Einstieg in das Menü ist im "nur Lese Modus" immer möglich. Werden Einstellungen verändert, muss auf der Rückseite der Steuerung der 6polige Diagnosestecker gesteckt werden. Erst dann erhält der Benutzer auch Schreibzugriff und kann Änderung durchführen und abspeichern.








Es müssen die Taster "Kehren" und "Reinigen" für mindestens 3sec durchgehend gedrückt werden, während die Maschine über den Schlüsselschalter eingeschaltet wird.



Nach erfolgreichem Einstieg ins Menü zeigt das Display:



Die Menüführung erfolgt beim Jonas 1500 über die Tasten "Kehrbehälter heben (1)", "Kehrbehälter ausdrehen (2)" und "Reinigen (Grün)". Dabei gilt folgende Zuordnung:

Funktion	Jonas 1500		
SchrittDigit	Kehrbehälter heben (1)		
SchrittWert	Kehrbehälter ausdrehen (2)		
Speichern	Reinigen (grüne Taste)		

Seite 71 von 132



### SchrittDigit

Wechselt die Stelle im Display, die geändert werden soll. An der gerade gewählten Stelle blinkt der Punkt. Mit dieser Taste wird zwischen Kapitel, Konfiguration und Inhalt gewechselt.

#### SchrittWert

Wechselt den Wert an der mit SchrittDigit gewählten Stelle. Der Wert ändert sich aufwärts, also von 0..9 über A..F und dann wieder bei 0 beginnend. Eine Ausnahme bildet das Kapitel, dass von F auf den zuletzt aufgetretenen Fehler und dann auf ----. wechselt, bevor es wieder bei 0 beginnt.

Werte, die für die eingestellte Maschine nicht in Frage kommen, werden übersprungen.

### Speichern

Wird diese Taste für mindestens 3sec gedrückt gehalten, wird der aktuell eingestellte Inhalt gespeichert. Dass der Inhalt gespeichert wurde zeigt der linke Punkt neben dem Inhalt an. Wenn der Wert für Kapitel oder Konfiguration geändert wird, wird zunächst immer der gerade aktuelle Inhalt angezeigt (der linke Punkt neben dem Inhalt ist also an).

Seite 72 von 132



### Beispiel:


Die FPV in Kapitel 2, Konfiguration 1 soll von 1 auf 2 geändert werden:

Einstieg ins Konfigurationsmenü **Anzeige** 3sek

SchrittWert

dreimal drücken. Das Kapitel steht jetzt auf 2, der Punkt neben Kapitel blinkt:






SchrittDigit

einmal drücken. Der Punkt neben der Konfiguration blinkt:






SchrittWert

einmal drücken. Die Konfiguration steht jetzt auf 1, der aktuelle Inhalt ist 1:








Seite 73 von 132


SchrittDigit einmal drücken. Der Punkt neben dem Inhalt blinkt:






**SchrittWert** einmal drücken. Der Inhalt ändert sich auf 2, der Punkt links neben dem Inhalt erlischt:





Speichern 3sec gedrückt halten. Der Punkt links neben dem Inhalt erscheint:





Damit ist der Wert für den Inhalt gespeichert. Das Menü kann durch Ausschalten der Maschine verlassen werden, oder es können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Seite 74 von 132



### **4.1.2.2 Konfigurationsmatrix**

Kapitel	Konfiguration	Inhalt	Тур	Beschreibung
0				Basiseinstellungen
0	0			Hardware Identifikation
0	0	4		Steuerung HK.00-039 (90567272)
0	1			Maschinentyp
0	1	0		Prototyp
0	1	1		J1500V
0	1	2		J1500D
0	1	3		J1500LPG
0	1	4		J1500 Bivalent
0	1	9		Service Mode
0	2			Reinigungsaggregate
0	3			Batterieeinstellungen
1				Optionen
1	0			Seitenbesen links (Parallelbetrieb zu Rechts)
1	0	0		nicht vorhanden
1	0	1		vorhanden
1	1			Handsaugschlauch
1	1	0		nicht vorhanden
1	1	1		vorhanden
2				Programmierbare Programmvarianten (PPV)
2	0			Anzeige "Letzter Fehler" nach Einschalten
2	0	0		deaktivieren
2	0	1		aktivieren
2	1			Beim Einschalten in Grundstellung gehen (alle Funktionen ausschalten)
2	1	0		nie



Seite 75 von 132

Kapitel	Konfiguration	Inhalt	Тур	Beschreibung
2	1	1		wenn Grüne -Taste gedrückt wird
2	2			Verzögerung Sitzschalter
2	2	0		keine
2	2	1		mit programmierter Zeit
2	3			Staubabsaugung ein nach Rütteln
2	3	0		sofort
2	3	1		im Stand; 10s verzögert
2	4			Filter rütteln (nur einstellbar wenn FPV#1 (3.0.0.) eingestellt ist)
2	4	0		in Intervallen
2	4	1		solange Knopf gedrückt ist
2	5			Automatisches Rütteln vor Entleerung (Heben) (nur bei FPV#1)
2	5	0		erfolgt nicht
2	5	1		erfolgt
2	6			Automatisches Rütteln nach kehren (nur bei FPV#1)
2	6	0		erfolgt nicht
2	6	1		erfolgt
2	7			Seitenbesen links unabhängig von rechts (nur bei FPV#1 und "Seitenbesen links" 1.0.1.)
2	7	0		erfolgt nicht
2	7	1		erfolgt
2	8			Fehler "3456" wird unterdrückt (nur bei FPV#1)
2	8	0		erfolgt nicht
2	8	1		erfolgt
2	9			Kehren deaktivieren während Rütteln aktiv (nur bei FPV#1)
2	9	0		erfolgt nicht
2	9	1		erfolgt
3	_			Feste Programmvarianten (FPV)
3	0			Eingestellte FPV
3	0	0		SOW Variante



Seite 76 von 132

Kapitel	Konfiguration	Inhalt	Тур	Beschreibung
3	0	1		siehe FPV Tabelle
3	0	2		siehe FPV Tabelle
3	0	3		siehe FPV Tabelle
3	0	4		siehe FPV Tabelle
3	0	5		siehe FPV Tabelle
3	0	6		siehe FPV Tabelle
3	0	7		siehe FPV Tabelle
3	0	8		siehe FPV Tabelle
3	0	9		siehe FPV Tabelle
3	1			SOW: Rütteln solange Taste betätigt
3	1	0		nein
3	1	1		ja
3	1			SOW: Automatisch Rütteln vor Entleerung (Heben)
3	2	0		nein
3	2	1		ja
3	3			SOW: Automatisch Rütteln nach Kehren
3	3	0		nein
3	3	1		ja
3	4			SOW: Filterabsaugung ein zusammen mit Kehren
3	4	0		nein
3	4	1		ja
3	5			SOW: Kehren deaktiv, solange Filterabsaugung ein
3	5	0		nein
3	5	1		ja
4				Parameter
4	0			Verzögerung Sitzschalter
4	0	0		0,5s
4	0	1		1,0s



Seite 77 von 132

Kapitel	Konfiguration	Inhalt	Тур	Beschreibung
4	0	2		1,5s
4	0	3		2,0s
4	0	4		2,5s
4	0	5		3,0s
4	0	6		3,5s
4	0	7		4,0s
4	0	8		4,5s
4	0	9		5,0s
4	1			Vorglühen (LED in Anzeigeeinheit)
4	1	0		5s
4	1	1		10s
4	1	2		15s
4	1	3		20s
4	1	4		25s
4	1	5		30s
4	2			Kraftstoffventil sperren, wenn Motor nicht startet
4	2	0		5s
4	2	1		10s
4	2	2		15s
4	2	3		20s
4	2	4		25s
4	2	5		30s
4	2	6		35s
4	2	7		40s
4	2	8		45s
4	2	9		50s
F				Letzter Fehler Löschen durch 3s Drücken von Grüner Taste

Menüinhalte, die nicht relevant sind werden nicht angezeigt

Seite 78 von 132



#### 4.1.2.3 FPV Tabelle

	FPV#0	FPV#1	FPV#2	FPV#3	FPV#4	FPV#5	FPV#6	FPV#7	FPV#8	FPV#9
Rütteln solange Taste betätigt	SOW	0	1	0	0	1	0	0	0	
Automatisches Rütteln vor	SOW	0	0	1	0	0	1	0	0	
Entleerung (Heben)										
Automatisches Rütteln nach	SOW	0	0	0	1	0	0	1	1	
Kehren										
Filterabsaugung ein	SOW	1	1	1	1	0	0	0	1	
zusammen mit Kehren										
Kehren aus solange Rütteln	SOW	0	0	0	0	0	0	0	1	
aktiv										

Seite 79 von 132



## 4.1.3 Fehlermeldungen

Da durch die Platine verschiedene Ein- und Ausgänge überwacht werden ist eine Fehlererkennung möglich. Diese Fehlermeldungen werden auf dem Anzeigedisplay dargestellt.

Anzeigecode	Benennung	Aktion
2263	Hydraulikventil Hauptkehrwalze "Heben/Senken/Ein/Aus"	Hydraulikventil Y2/Y3 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
2365	Statusmeldung PWM Modul Seitenbesen rechts	A7 prüfen
2366	Hydraulikventil Seitenbesen rechts Senken/Ein	Hydraulikventil Y5,11 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
2367	Hydraulikventil Seitenbesen rechts Heben/Aus	Hydraulikventil Y4 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
2461	Hubelement für Riemenkupplung Staubabsaugung	Hubelement M5 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
2561	Rüttelmotor	Rüttelmotor prüfen
	überlastet oder nicht angeschlossen	
	_	Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten



### Seite 80 von 132

<b>OCI VIOC</b>	Doction of the control of the contro	
2661	Hydraulikventil Kehrbehälter drehen	Hydraulikventil Y7/Y6 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
2662	Hydraulikventil Kehrbehälter "Heben/Senken	Hydraulikventil Y9/Y8 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
316A	Schmelzsicherung F3 defekt	Sicherung wechseln
	(Hydraulikventile, Kraftstoffversorgung, Anlasserfreigabe)	Zündschlüssel aus/ein
316C	Schmelzsicherung F4 defekt	Sicherung wechseln
	(Riemenkupplung Staubabsaugung)	Zündschlüssel aus/ein
316E	Schmelzsicherung F2 defekt	Sicherung wechseln
	(Rüttelmotor)	Zündschlüssel aus/ein
3351	Hydrauliköl zu heiß	Kühler oder Schalter S10 prüfen
	(wird nur im Protokoll angezeigt)	
3361	Summer	Summer prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
3456	V-Motor dreht nicht (z.B. abgewürgt)	Ladespannung prüfen
	(Lichtmaschine liefert keine Ladespannung) Reinigungsaggregate wurden	
	aktiviert ohne das V-Motor sicher dreht	Zündschlüssel aus/ein
		Motor neu starten
3643	Anlasser und Kraftstoffventil gesperrt	Zündschlüssel aus/ein
	d.h. Zeit für Motor Start überschritten	V-Motor neu starten



### Seite 81 von 132

	2010 01 101	1
3661	Kraftstoffventil (bei Benzin/LPG)	Bei Benzin/LPG
0001	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	Kraftstoffventile prüfen
	(uberlastet, delekt oder flicht angeschlossen)	Zündschlüssel aus/ein
	Motor Stonn Signal (hai Diagal)	V-Motor neu starten
	Motor Stopp Signal (bei Diesel)	V-IVIOLOI Heu Starten
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	Bei Diesel
		Steuerrelais K10 prüfen Aktuator
		Y1 (Motorstopp) prüfen
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
3662	Hilfsrelais Anlasserfreigabe K1	Relais K1 prüfen
	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
3663	Time Out Fahrpedal Neutralpositionserkennung	Fahrpedal Lageerkennung defekt
	d.h. kein Betätigung des Fahrpedals über ein längeren Zeitraum erkannt.	oder manipuliert
		Zündschlüssel aus/ein
		Fahrpedal auf Neutralposition stellen
		V-Motor neu starten
3664	Time Out Sitzkontakt	Sitzkontakt manipuliert oder defekt
	d.h. über längeren Zeitraum keinen Fahrer auf dem Sitz erkannt	·
		Zündschlüssel aus/ein
		Sitzkontakt betätigen
		Zündschlüssel aus/ein
		V-Motor neu starten
2368	nur SOW SB unabhängig von rechts	Hydraulikventil Y17 od. Y15 prüfen
+	Hydraulikventil Seitenbesen links Senken	
2369	(überlastet, defekt oder nicht angeschlossen)	Zündschlüssel aus/ein
	,	V-Motor neu starten

Seite 82 von 132



## 4.2 E Elektrik

### **Achtung!**

Alle Arbeiten an der Maschine dürfen nur spannungsfrei durchgeführt werden (Batteriestecker ziehen) mit Ausnahme von Strom- und Spannungsmessungen.

Beim Auswechseln von Streifensicherungen werden die Schrauben nur gelöst. Auf keinen Fall ganz herausdrehen, sonst besteht Kurzschlussgefahr.

Die neue Streifensicherung wieder vollständig, d.h. gleichmäßig unter die Schrauben setzen.

Nach einer Reparatur muss der Anlauf- und Betriebsstrom gemessen werden, um vielleicht noch vorliegende Fehler aufzudecken.

Die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften des Gesetzgebers müssen bei jeder Arbeit an den Maschinen berücksichtigt werden.

Seite 83 von 132



### 4.2.1 Allgemeines

Der Hako-Jonas 1500E ist mit einer Serviceanzeige im Display des Betriebsstundenzählers ausgestattet. Beim Einschalten des Schlüsselschalters erscheint für ca. 1 Sekunde eine vierstellige Anzeige, die die Softwareversion beschreibt (z.B. 3•019), danach evtl. eine weitere vierstellige Anzeige (für ca. 2 Sekunden), die den zuletzt aufgetretenen Fehler anzeigt (z.B. 2•2•5•1•), dann folgt die Betriebsstundenanzeige (z.B. 0007•). Gleichzeitig, mit dem Erscheinen der Betriebsstundenanzeige, wird auch die Batterie-Ladungskontrollanzeige angezeigt.

Sobald eine Störung aktuell auftritt, leuchtet die rote LED für Defekt auf und die Maschine piept. Es erscheint der aktuelle Fehlercode (vierstelliger Nummerncode in der Serviceanzeige) mit blinkenden Punkten zwischen den Ziffern. Nur wenn diese Kriterien so zutreffen, dann handelt es sich um einen aktuellen Fehler! Der Fehlercode ist in der Tabelle weiter aufgeschlüsselt.

### In diesem Kapitel benutzte Abkürzungen:

TSG - Tiefentladesignalgeber

FPV - Feste Programmvariante

PPV - Programmierbare Programmvariante

### Gültigkeit der Beschreibungen

Die im nachfolgenden Kapitel aufgeführten Erläuterungen sind gültig für Maschinen ab Software-Version 3.019

Seite 84 von 132



### 4.2.2 Einstellungen und Maschinenprogrammierung

Einstellungen an der Steuerelektronik/Bedienfeld, die an jeder Maschine eingestellt und kontrolliert werden müssen (Einstellung 1):

Maschinentyp (J1500E)

Optionen (Seitenbesen links, Seitenbesendrehzahlverstellung)

TSG. bzw. Batterieauswahl

Löschen der Anzeige des letzten Fehlers nach einer Reparatur

# Einstellungen der festen Programmvariante (FPV) über das Bedienfeld (Einstellung 2):

- Verhalten der Rütteleinrichtung und der Filterabsaugung in Abhängigkeit der Reinigungsaggregate.

# Einstellungen der programmierbaren Programmvariante (PPV) über das Bedienfeld, die nach Kundenwunsch vorgenommen werden können

### (Einstellung 3):

Anzeigen des letzten (behobenen) Fehlers beim Einschalten der Maschine

Beim Einschalten in Grundstellung gehen

Verzögerung Sitzschalter

Kehren autom. Aus vor Rütteln

Filterabsaugung nach Rütteln Ein

Filter Rütteln

Automatisch Rütteln vor Entleerung (Heben)

Automatisch Rütteln nach Kehren/Programm

Seite 85 von 132



# Einstellungen der Rüttelintervalle (Einstellung 4):

<u>Hinweis</u>: Eine Einstellung bzw. Veränderung des Rüttelintervalls ist grundsätzlich nicht erforderlich. Nur in schweren Einsatzfällen ist eine Anpassung des Intervalls nötig. Eine unsachgemäße Einstellung führt zu einer fehlerhaften Funktion des Filtersystems

### Einstellungen der Module 3 (Code A und Code B):

DIP-Schalter für elektronische Sicherung und Modulkodierung

### 4.2.2.1 Kurzbeschreibung

Die Maschinensteuerung erfolgt mit folgenden Elektroniken:

Steuereinheit (-A1)

Modul 3 Code A (-A2)

Modul 3 Code B (-A3)

Hilfsspannungsmodul (Spannungswandler 36V/24V)

Bedienfeld

Fahrsteuerung (-A6)

Drehzahlverstellung Seitenbesen rechts

Drehzahlverstellung Seitenbesen links (bei Option Seitenbesen links)

Die Versorgung der Elektroniken geschieht über das Hilfsspannungsmodul, ein Spannungswandler von 36 V in 24 V. Da die Elektroniken auch in der Hakomatic B900 eingebaut werden, sind es 24 V Elektroniken, so dass die Spannung im Jonas 1500E gewandelt werden muss. Die Komponenten wie Motore und Pumpen etc. sind weiterhin 36 V Komponenten.

Die Steuerelektronik übernimmt alle Steuerungs- und Überwachungsaufgaben in der Maschine mit Ausnahme der Fahrsteuerung. Die Fahrsteuerung funktioniert unabhängig von der übrigen Elektronik, es wird lediglich das Freigabesignal und das Signal zum Geschwindigkeit reduzieren über die Steuerelektronik auf die Fahrsteuerung gegeben. Des weiteren wird ein Signal von der Fahrsteuerung an die Steuerelektronik für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gegeben.

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch / For internal use only!

Seite 86 von 132



Es wird kein Fehlercode beim Auftreten eines Defekts an der Fahrsteuerung ausgegeben, denn die Fahrsteuerung verfügt über eine eigene Diagnoseanzeige. (Siehe hierzu Kapitel 10).

Zwischen dem Taster für die Kehrwalze und der grünen Taste (für gleichzeitiges Ein-/Ausschalten der Kehrwalze, des Seitenbesens und des Sauggebläses) kann beliebig hin und her geschaltet werden, so dass immer die dann angewählte Funktion aktiviert wird. Der Taster für das Absauggebläse kann unabhängig von der gewählten Reinigungsart ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Maschine ist aus Sicherheitsgründen mit einem Sitzschalter ausgestattet. Dieser kann bei entsprechender Programmierung (siehe Einstellung 3,bzw.PPV) auch erst nach einer Verzögerung die Maschinenfunktion sperren. Die Auswahl, ob Verzögerung oder sofortiges Stoppen hängt von den Kundenanforderungen, bzw. Einsatzgebieten ab (z.B. bei häufigen Bodenunebenheiten, bei denen der Fahrer evtl. kurzzeitig vom Sitz kommt sollte die Maschine nicht sofort stehen bleiben). Ist die Verzögerungsfunktion ausgeschaltet (siehe Einstellung 3, bzw.PPV) muss der Sitzschalter ständig betätigt sein, d. h. ein Verlassen der Maschine bei eingeschaltetem Schlüsselschalter, sperrt die Funktionen sofort.

Ebenso muß zur Freigabe der Reinigungsfunktionen und der Fahrsteuerung die Feststellbremse gelöst sein.

### **Abschaltung Saugen**

Das Saugen wird über den Taster vom Bediener abgestellt, wenn eine Absaugung unzweckmäßig ist. Das ist z.B. bei feuchtem Kehrgut notwendig, denn da wird das Filterelement nicht nur stark verschmutzt, sondern auch in seiner Funktion beeinträchtigt (Luftmengendurchsatz), schlimmsten Falls sogar beschädigt. Zusätzlich wird beim Rütteln das Filterelement nur noch schwach gereinigt werden können.

Seite 87 von 132



### **Grundstellung Maschine/ Freigeben, Sperren von Funktionen**

Nach dem Einschalten der Maschine werden alle Komponenten in die "Grundstellung" gesetzt, wenn der Sitzschalter betätigt ist. Dies bedeutet, dass die Steuerelektronik alle Komponenten (Hubelemente und Motoren) ansteuert. Die Hubelemente werden anheben, solange sie noch nicht über den im Hubelement integrierten Mikroschalter für die obere Endlagenstellung abgeschaltet sind. Die Motoren werden abgestellt und die LED-Anzeigen im Bedienfeld für die Reinigungskomponenten gehen aus. Die Fahrsteuerung erhält das Freigabesignal.

Ist der Sitzschalter nicht betätigt, werden ebenso alle Motoren ausgeschaltet, aber die Hubelemente heben aus Sicherheitsgründen nicht an und auch die Fahrsteuerung wird nicht freigegeben.

Bei angezogener Feststellbremse werden die Reinigungsfunktionen gesperrt und die rote LED für "Bremse angezogen" leuchtet auf. Auch dieser Schalter ist ein Öffner, daher bei Fehlfunktion Schalter und alle Kabelverbindungen und Stecker überprüfen. Wird bei angezogener Feststellbremse der Fahrtrichtungs-Wahlschalter betätigt (vorwärts <u>oder</u> rückwärts), ertönt das Warnsignal eines Summers.


Beim Drücken des Tasters für die Kehrwalze wird lediglich die Kehrwalze ein- oder ausgeschaltet und der Seitenbesen ausgeschaltet, oder gemeinsam die Kehrwalze inkl. Absauggebläse abgeschaltet.

Seite 88 von 132



# 4.2.2.2 Einstellung 1: Maschinentyp, Optionen, TSG/Batterieauswahl, Löschen der Anzeige des letzten Fehlers

Die Einstellungen, die in diesem Schritt beschrieben werden, sind unbedingt zu überprüfen und wenn nötig, neu einzustellen. Besonders dann, wenn die Elektronik gewechselt wurde. Mit dieser Einstellung wird die Elektronik zu dieser Maschine passend konfiguriert.



### Einstieg in den Programmierschritt

Maschine mit Schlüsselschalter ausschalten Taster "G" und "H" gleichzeitig drücken und festhalten, dann Schlüsselschalter einschalten





Seite 89 von 132

Beide Taster solange gedrückt halten, bis sich die Anzeige im Betriebstundenzähler (zeigt zuerst die Softwareversion an) ändert, dann beide Taster loslassen

Automatisch erscheint dann die Anzeige für den eingestellten Maschinentyp. Über die Taste "G" kann weiter zur Anzeige der eingestellten Optionen und weiter zur Anzeige der TSG-Einstellung bzw. danach zur Anzeige des letzten (behobenen) Fehlers gewechselt werden. Über dei Taste "K" wird jeweils zur vorherigen Anzeige gewechselt.

Programmausstieg jederzeit durch Ausschalten des Schlüsselschalters.








### Kontrolle und Einstellung Maschinentyp

Steuerelektronik (schematische Darstellung)



Es muss in jedem Fall der richtige Maschinentyp eingestellt sein. Hierfür dient der DIP-Schalter A auf der Steuerelektronik. (Siehe Grafik oben)

Für den Jonas 1500E müssen die Balken Nr. 1 und 3 in Position "OFF" und Balken Nr. 2 und 4 in Position "ON" sein. Dies ergibt in der Anzeige, auf dem Bediefeld, die Ziffer 10.

Wenn die Anzeige nicht mit diesen Daten übereinstimmt, dann stellen Sie die richtige Kombination am DIP-Schalter ein.

Jonas 1500E 1: OFF

2: ON

3: OFF

4: ON

Seite 91 von 132



### Kontrolle und Einstellung Optionen

Es muss in jedem Fall jede Option der Maschine am DIP-Schalter B (siehe Grafik oben) auf der Steuerelektronik eingestellt werden. Für den Jonas 1500E gibt es nur die folgenden Optionen

1:	nicht belegt	(Standardeinstellung = "OFF")
2:	nicht belegt	(Standardeinstellung = "OFF")
3:	Seitenbesen-links	(wenn vorhanden = "ON")
4:	nicht belegt	(Standardeinstellung = "OFF")
5:	nicht belegt	(Standardeinstellung = "OFF")
6:	Seitenbesen-Drehzahlverstellung	g(wenn vorhanden = "ON")
7:	nicht belegt	(Standardeinstellung = "OFF")
8:	Fehlermeldung 3456 aktiv	(Standardeinstellung = "OFF")

Die Option ist nur dann eingestellt, wenn der DIP-Schalter auf ON steht.

Seite 92 von 132



### Kontrolle und Einstellung TSG

Es muss in jedem Fall das TSG auf den richtigen Batterietypen eingestellt werden.

Werden andere Batterien eingebaut, ist die TSG-Einstellung wie unten beschrieben zu ändern. Dazu dient der DIP-Schalter C auf der Steuerelektronik (Siehe Abbildung auf Seite 21)

DIP-Schalter 4 muss auf 36 V eingestellt sein.

Das TSG wird nach folgender Tabelle eingestellt. (Nr.5 ist Standardeinstellung)

Ziffer in de Anzeige	er 2 →	3	4	5	6	7	3)
DIP- Schalter	GIS fremd	GIS	PzS fremd	PzS	Gel; GiV (Sonne nschei n)	Gel; PzV (Deta)	
1	0	1	0	1	0	1	
2	1	1	0	0	1	1	
3	0	0	1	1	1	1	
4			(	)FF = 36	V		

<sup>&</sup>quot;1" bedeutet ON; "0" bedeutet OFF

Mit dem Zusatz "fremd" sind die Batterien gemeint, die **nicht** von **Hako** geliefert werden.

Rücksetzspannung: ca. 38,5V.

**Achtung:** Bei den wartungsfreien Gel-Batterien wird nicht mehr zwischen Sonnenschein und Deta unterschieden, sondern die Einstellung richtet sich nach den Batterietypen. Einstellung 6 für GIV-Batterien und Einstellung 7 für PzV-Batterien, egal welcher Hersteller. (Historisch bedingt bleiben die Bezeichnungen Sonnenschein und Deta in den Unterlagen stehen)

Seite 93 von 132



### Ansehen und Löschen des zuletzt aufgetretenen Fehlercodes im Display

#### Ansehen

Taster "G" dreimal drücken; jetzt erscheint der vierstellige Fehlercode mit blinkenden Punkten (zuletzt aufgetretener und behobener Fehler)


Programmausstieg durch Ausschalten mit Schlüsselschalter (nicht durchführen, wenn zum Punkt "Löschen" übergegangen wird)

#### Löschen

Taster "O" solange drücken und festhalten, bis die Anzeige auf 0.0.0.0. wechselt Taster loslassen, Schlüsselschalter ausschalten und wieder einschalten Erst erscheint die Software-Version und wechselt dann zur normalen Betriebsstundenanzeige Der zuletzt aufgetretene Fehler kann jederzeit wieder - wie unter "Ansehen" beschrieben - aus dem Speicher ausgelesen und angesehen werden, denn der Fehlercode bleibt dort erhalten Programmausstieg durch Ausschalten mit Schlüsselschalter

Seite 94 von 132

**4.2.2.3 Einstellung 2:** Einstellungen der festen Programmvariante (FPV) über das Bedienfeld (Kontrolle und Einstellung)



### Kontrolle

Maschine mit Schlüsselschalter ausschalten

Taster "N" und "O" gleichzeitig drücken und festhalten, dann Schlüsselschalter einschalten

Beide Taster solange gedrückt halten, bis die Anzeige der Software-Version durch eine Ziffer ersetzt wird, dann beide Taster

loslassen. 3.0 1 9 Beispiel: wird ersetzt durch



Seite 95 von 132

Die verschiedenen Programme können mit den Tastern "G" (in der Ziffernfolge vorwärts "blättern") und "K" (in der Ziffernfolge rückwärts "blättern") angewählt werden.

Es ist immer das Programm wirksam, bei dessen Ziffer ein Strich vor der Zahl steht.

Beispiel:

4 (empfohlene Einstellung für Jonas 1500E)

Programmausstieg durch Ausschalten mit Schlüsselschalter (nicht durchführen, wenn zum Punkt "Einstellung" übergegangen wird).

### **Einstellung**

Mit dem Taster "G" oder "K" das gewünschte Programm anwählen.

Den Taster "O" drücken und festhalten, bis ein Strich vor der Zahl erscheint. Das Programm ist jetzt gespeichert und wirksam. Programmausstieg durch Ausschalten mit Schlüsselschalter.

Seite 96 von 132



### Inhalt der festen Programmvarianten (FPV):

Die Einstellung der FPV beinhaltet u.a. die Programmierung der grünen Taste des Bedienfeldes (Taste "O").sowie automatische Funktionsabläufe der Maschine, die kundenspezifisch eingestellt werden müssen. Hier kann das Verhalten der Rütteleinrichtung und der Filterabsaugung in Abhängigkeit der Reinigungsaggregate festgelegt werden. Die unterschiedlichen Funktionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Einige Funktionen setzen voraus, dass entsprechende Einstellungen aktiviert sind (siehe Einstellung 3 (PPV)).

Programmvarianten FPV (feste Programmvarianten):

Variante	Funktion
	- Filterabsaugung wird mit Kehren/ Programm
	eingeschaltet;
1	- Kein manuelles Rütteln solange Taste gedrückt wird;
	- Kein automatisches Rütteln nach Kehren/Programm
	oder vor dem Entleeren
	- Rütteln solange Taste betätigt;
2	- Filterabsaugung wird mit Kehren/Programm
	eingeschaltet;
	- Kein automatisches Rütteln vor Entleerung (Heben)
	- Filterabsaugung wird mit Kehren/Programm
	eingeschaltet;
3	- Automatisches Rütteln vor Entleerung (Heben);
	- Kein manuelles Rütteln solange Taste gedrückt wird:
	- Kein automatisches Rütteln nach Kehren/Programm
	- Filterabsaugung wird mit Kehren/Programm
	eingeschaltet;
4	- Automatisches Rütteln nach Kehren/Programm;
	- Kein automatisches Rütteln vor Entleerung;
	- Kein manuelles Rütteln solange Taste gedrückt wird






5	<ul> <li>Rütteln solange Taste betätigt;</li> <li>Filterabsaugung wird nicht mit Kehren/Programm eingeschaltet;</li> <li>Kein automatisches Rütteln nach Kehren/Programm oder vor Entleeren</li> </ul>
6	<ul> <li>Automatisches Rütteln vor Entleerung (Heben);</li> <li>Kein automatisches Rütteln nach Kehren/Programm;</li> <li>Kein manuelles Rütteln solange Taste gedrückt wird;</li> <li>Filterabsaugung wird nicht mit Kehren/Programmeingeschaltet</li> </ul>
7	<ul> <li>Automatisches Rütteln nach Kehren/Programm;</li> <li>Kein manuelles Rütteln solange Taste gedrückt wird;</li> <li>Kein automatisches Rütteln vor Entleerung;</li> <li>Filterabsaugung wird nicht mit Kehren/Programm eingeschaltet</li> </ul>

Seite 98 von 132



# 4.2.2.4 Einstellung 3: Programmierbare Programmvarianten (PPV)

Die Einstellungen, die in diesem Schritt beschrieben werden, sind je nach Kundenwunsch zu verändern. Eine werksseitige Einstellung muss nicht übernommen werden.



### Einstieg in den Programmierschritt

Maschine mit Schlüsselschalter ausschalten

Taster "G" und "O" gleichzeitig drücken und festhalten, dann Schlüsselschalter einschalten

Beide Taster solange gedrückt halten, bis die Anzeige der Software-Version durch eine Strichcode-Anzeige ersetzt wird, dann beide Taster loslassen

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch / For internal use only!



Seite 99 von 132

Die Anzeige beinhaltet die programmierten Einstellungen für die Punkte:

Anzeige des letzten (behobenen) Fehlers (für ca.5 Sekunden) nach Einschalten: ja / nein

Beim Einschalten in Grundstellung gehen: ja / nein

Verzögerung Sitzschalter: program. Zeit / keine


Kehren autom. Aus vor Rütteln: ja / nein

Filterabsaugung nach Rütteln Ein: zeitverzögert / sofort

Filter rütteln: in Intervallen / solange Taster betätigt

Automatisch Rütteln vor Entleerung: ja / nein

Automatisch Filter rütteln, wenn Kehren/Programm beendet: ja / nein



Seite 100 von 132



### **Anzeige letzter Fehler**

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Fehlercode (des behobenen Fehlers) wird für ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten im Display angezeigt Unten = OFF = Fehlercode (des behobenen Fehlers) wird nicht angezeigt.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

### Grundstellung nach dem Einschalten

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Grundstellung beim Drücken der Programmtaste ("O")

Unten = OFF = keine Grundstellung, d.h. momentaner Zustand wird nicht geändert.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

### Verzögerung Sitzschalter

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Eine Schaltung des Sitzschalters beginnt erst nach einer progr. Zeit.

Unten = OFF = Schaltung sofort, ohne Verzögerung.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch / For internal use only!

Seite 101 von 132



#### Kehren automatisch Aus vor Rütteln

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Kehrvorgang wird unterbrochen, sobald Rütteln gewählt wird (Taste "L")

Unten = OFF = Kehrvorgang läuft weiter, auch wenn Rütteln gewählt wird (Taste "L").

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

### Filterabsaugung nach Rütteln Ein

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = die Filterabsaugung wird zeitverzögert nach dem Rütteln eingeschaltet

Unten = OFF = die Filterabsaugung schaltet sofort nach dem Rütteln ein.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint

#### Filter rütteln

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Filter wird solange gerüttelt, wie Taster betätigt wird

Unten = OFF = Filter wird nach Einschalten mit Taster ("L") in 7 Intervallen (Standardeinstellung) gerüttelt.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Seite 102 von 132



### Automatisch Rütteln vor Entleerung (Heben)

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Autom. Rütteln wird durchgeführt, bevor der Schmutzbehälter angehoben wird

Unten = OFF = Der Schmutzbehälter kann ohne vorheriges, autom. Rütteln geleert werden.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

#### Automatisch Filter rütteln nach Kehren/Programm

Gewünschte Einstellung mit Taste "G" und "K" wählen.

Der Balken der zu verändernden Einstellung blinkt.

Mit Taste "H" den Balken nach oben und unten bewegen

Oben = ON = Wird der Kehrvorgang mit der grünen Taste "O" beendet, so wird autom. der Rüttelvorgang eingeschaltet Unten = OFF = Rütteln schaltet sich nicht automatisch beim Ende Kehren ein.

Speichern der Einstellung, indem die grüne Taste (Taste "O") solange gedrückt wird, bis der Punkt rechts unten in der Anzeige erscheint.

Seite 103 von 132



4.2.2.5 Einstellung 4: Einstellungen der Rüttelintervalle

<u>Hinweis:</u> Eine Einstellung bzw. Veränderung des Rüttelintervalls ist grundsätzlich nicht erforderlich. Nur in schweren Einsatzfällen ist eine Anpassung des Intervalls nötig. Eine unsachgemäße Einstellung führt zu einer fehlerhaften Funktion des Filtersystems!

### Einstieg in den Programmierschritt

Maschine mit Schlüsselschalter ausschalten.

Taster "L" gedrückt halten, dann Schlüsselschalter einschalten.

Den Taster solange gedrückt halten, bis sich die Anzeige im Betriebstundenzähler (zeigt zuerst die Softwareversion an) ändert, dann Taster loslassen

Automatisch erscheint dann die Anzeige für die Einschaltdauer des Motors pro Zyklus (t ON). Über die Taste "L" kann weiter zur Anzeige der Ausschaltdauer pro Zyklus (t OFF) und weiter zur Anzeige der Zyklenanzahl (c) geschaltet werden. Über die Tasten "G" (aufsteigend) und "K" (absteigend) können die entsprechenden Werte eingestellt werden. Abspeichern der neuen Werte mit Taste "O" (gedrückt halten, bis der äußerste Punkt in der Anzeige aufleuchtet).

Programmausstieg jederzeit durch Ausschalten des Schlüsselschalters.

Die Werte sind in den folgenden Bereichen einstellbar:

```
t_{ON} = 0.05 - - 2.50 \text{ sec}

t_{OFF} = 0.05 - - 2.50 \text{ sec}

c = 1 - - 10
```

Die Standardvorgaben (t <sub>ON</sub>= 0.60 sec, t <sub>OFF</sub>= 1.30 sec, c= 7) können durch Drücken der Taste "L" für mehr als 3 Sekunden (im Einstellmodus), wieder abgerufen werden.

Seite 104 von 132



### 4.2.2.6 Einstellungen der Module 3 (Code A und Code B)

Am Modul 3 müssen die DIP-Schalter richtig eingestellt sein, denn sie beeinflussen die Modulkodierung und die elektronische Sicherung.

Modul 3 Code A (-A2):		):	Modul 3 C	Code B (-A3):
1: OFF			1: (	NC
2: OFF			2: (	OFF
3: OFF			3: (	OFF
4: OFF			4: (	OFF
elektr. Sich			elektr. Sic	:h.:
F1	5A		F1	5A
F2	63A		F2	50A
F3	2A		F3	2A
F4	20A		F4	5A
F5	20A		F5	5A
F6	5A		F6	5A
F7	30A		F7	5A
4: OFF elektr. Sich F1 F2 F3 F4 F5 F6	5A 63A 2A 20A 20A 5A		4: ( elektr. Sic F1 F2 F3 F4 F5 F6	OFF h.: 5A 50A 2A 5A 5A 5A

Seite 105 von 132



## 4.2.3 Fehlermeldungen

Fehlercode im Display	Störung	Bemerkung
2.2.5.1.	Thermoschalter, Hauptkehrwalze	Ist der Motor überlastet? (Evtl. ständige Fahrt mit erhöhtem Kehrwalzenandruck?) Thermoschalter defekt?oder evtl. Kabelbruch, da Öffnerschaltung? Prüfung: am Stecker –A2.X21 Pin 1 und Pin 2 brücken. Ist der Fehlercode nicht weg ist vermutlich das Modul 3 Code A (-A2) defekt.
2.1.4.1.	Blockierschutz, Wechselventil HB/SB heben/senken	Kurzzeitige Überlastung. Quittieren über grüne Taste (Grundstellung).
2.2.6.1.	Blockierschutz, Hauptkehrwalze	Elektronische Sicherung: Motor kurzzeitig überlastet. Evtl. blockieren Fremdkörper, Band o.ä. die Kehrwalze
2.3.5.1.	Thermoschalter, Motor Seitenbesen links und rechts	Motor zu warm. Evtl. Besenauflage zu groß oder Fremdkörper im Besen?





2.3.6.1.	Blockierschutz, Motor Seitenbesen links	Motor kurzzeitig überlastet, z.B. gegen Bordstein od. Wand gefahren. Folge: Piepton und kurzzeitige Abschaltung des SB-Motors. Nach dreimaliger Wiederholung erfolgt Abschaltung des SB-Motors und der Aushebung
2.3.6.2.	Blockierschutz, Motor Seitenbesen rechts	Siehe 2.3.6.1. (Linker Seitenbesen).
2.3.3.2.	Status PWM-Modul Seitenbesen links	Modul –A8 Sicherung prüfen
2.3.6.4.	Blockierschutz Ventil, Seitenbesen senken	Absenkung schwergängig?
2.2.4.2.	Blockierschutz Ventil, Hauptbesen	Schwergängig? Falsche Kehrspiegeleinstellung?
2.3.6.5.	Status PWM-Modul Seitenbesen rechts	Modul –A7 Sicherung prüfen
2.4.5.1.	Thermoschalter, Sauggebläse	Sauggebläsemotor zu warm; Filter defekt? Luftdurchsatz zu groß? Riemenspannung zu stark?
2.4.6.1.	Blockierschutz, Sauggebläse	Kurzzeit. Überlastung des Gebläsemotors; Ursache evtl. .wie bei 2.4.5.1.
2.6.6.1.	Blockierschutz Ventil Kehrbehälter drehen	Schwergängig? Drehzylinder OK?





3.1.6.2.	Schmelzsicherung Modul 3 Code A (-A2)	Alle Sicherungen auf –A2 prüfen
3.1.6.3.	Schmelzsicherung Modul 3 Code B (-A3)	Alle Sicherungen auf –A3 prüfen
3.1.6.7.	Schmelzsicherung Steuerelektronik	Die Module bekommen keine Spannung mehr.
3.1.6.8.	Sicherung PWM-Modul Seitenbesen links	Modul –A8
3.1.6.9.	Sicherung PWM-Modul Seitenbesen rechts	Modul –A7
3.2.1.1.	TSG defekt	An Steuerelektronik –A1.X2 zwischen Pin 1 u. Pin 4 Batteriespannung messen (36V), auch bei ausgeschalteter Maschine. Wenn nicht OK, dann Kabelverbindung bis zum Batteriestecker prüfen. DIP-Schalter für TSG- Einstellung auf –A1 prüfen. Wenn OK und 3.2.1.1.kommt trotzdem, dann –A1 tauschen
3.3.5.1.	Thermoschalter Hydraulikmotor	Schwergängig? Behälter heben deaktiviert. Quittieren mit Taster für Behälter heben



### Seite 108 von 132

3.4.5.1.	Fahrmotor heiß	Ist Fahrantrieb leichtgängig? Feststellbremse richtig eingestellt? Haüfig Steigung befahren? Evtl. Kabelbruch, da Öffnerschaltung.
3.6.6.4.	Time Out Sitzkontakt	Sitzkontaktschalter auf Funktion prüfen
4.3.2.1.	Modul 3 Code A nicht erkannt (-A2)	DIP-Schalter auf –A2 richtig eingestellt? CAN-Bus Verbindung prüfen.
4.3.2.2.	Modul 3 Code B nicht erkannt (-A3)	DIP-Schalter auf –A3 richtig eingestellt? CAN-Bus Verbindung prüfen.
4.3.3.1.	Modul 3 Code A Antwort fehlt (Timeout) (-A2)	CAN-Bus Verbindung prüfen
4.3.3.2.	Modul 3 Code B Antwort fehlt (Timeout) (-A3)	CAN-Bus Verbindung prüfen
4.6.1.1.	Interner SE-Fehler	Alle Steckverbindungen auf –A1 auch hinsichtlich Korrosion überprüfen; Spannungsversorgung (Spannungswandler) prüfen






i (i C C	Jeile 109 voii 132
CAN-Busfehler (keine Antwort – Timeout)	Verkabelung CAN-Bus zwischen Steuerelektronik –A1 und Modulen kontrollieren, Steckverbindungen u. –kontakte prüfen (Widerstand 120Ω)
CAN-Busfehler (Buserror)	Verkabelung CAN-Bus zwischen Steuerelektronik –A1 und Modulen kontrollieren, Steckverbindungen u. –kontakte prüfen (Widerstand 120Ω)
CAN-Busfehler (Overrun)	Verkabelung CAN-Bus zwischen Steuerelektronik –A1 und Modulen kontrollieren, Steckverbindungen u. –kontakte prüfen (Widerstand 120Ω)
Maschinen-Software nicht implementiert	Prüfen, ob EPROM auf Steuereinheit –A1 richtig sitzt
eingestellte Option nicht möglich	DIP-Schalter für Optionen falsch eingestellt
Modulüberhang (zu viele Module in der Maschine)	DIP-Schalter für Optionen auf Steuereinheit –A1 und DIP- Schalter auf den Modulen –A2 und –A3 prüfen
	CAN-Busfehler (keine Antwort – Timeout)  CAN-Busfehler (Buserror)  CAN-Busfehler (Overrun)  Maschinen-Software nicht implementiert  eingestellte Option nicht möglich  Modulüberhang (zu viele

Seite 110 von 132



#### **4.2.4 Module**

#### 4.2.4.1 A1




Befindet sich unterhalb des linken Bedienfeldes

4.2.4.2 A2 + A3

Seite 111 von 132





Die beiden Platinen befinden sich zwischen Rahmen (links) und Absauggebläse. Die Platinen A7 und A8 befinden unter einer Abdeckung an der linken Seite der Frontverkleidung.


Seite 112 von 132



#### 4.2.5 Fahrsteuerung

Beim J1500E findet eine ZAPI Fahrsteuerung Verwendung. Sie ist vom Typ H0 230. Die Steuerung wird unter der ET-Nr. 01153460 geliefert. Sie ist vollständig parametriert und benötigt keine Einstellungen. Sie befindet sich am linken Rahmen (vor dem Gebläse)

#### **Schaltbild**



Seite 113 von 132



Über die Fahrsteuerung sind einige Überwachungsfunktionen realisiert.

Es werden vier Bereiche überwacht:

- 1) Beim Einschalten (Schlüsselschalter EIN)
  - Watch Dog
  - Stromsensor
  - Leistungs-MOS FET's
  - Schützansteuerung
  - Fahrtrichtungssignal
  - Potentiometeranschlüsse
  - EEPROM
- 2) Ruhezustand (Zündung an/keine Funktion)
  - Watch Dog
  - Strom
  - Schützansteuerung
  - Leistungs-MOS FET's
  - Potentiometeranschlüsse
- 3) Fahren
  - Watch Dog
  - Strom
  - Schützansteuerung
  - Potentiometeranschlüsse
  - Schließen und Öffnen der Schütze
- 4) Ständig
  - Temperatur des Leistungsteiles
  - Batteriespannung

Seite 114 von 132



#### 4.2.5.1 Fehlermeldungen

Die Anzeige von Fehlern erfolgt über eine LED am Stecker B.

Blinkcode	Fehlermeldung	Status	Beschreibung
1	WATCH DOG	Α	Fehler in der Elektronik
1	EEPROM KO	Α	Fehler in der Elektronik (EEPROM)
2	INCORRECT START	В	Beim Einschalten ist eine Fahrtrichtung betätigt (od. IR falsch angeschlossen)
3	VMN LOW	В	MOSFET kurzgeschlossen
3	VMN HIGH	В	Dioden kurzgeschlossen od. Fahrtrichtungschütz hängt
4	VACC NOT OK	В	Potentiometer defekt
5	I=0 EVER	Α	Während der Fahrt kein Stromfluß feststellbar
5	HIGH CURRENT	Α	Im Ruhezustand fließt Strom
6	PEDAL WIRE KO	В	Potentiometer-Verdrahtung defekt
7	TEMPERATUR	С	Temperatur > 76°C
8	DRIVER 1 KO	А	Treiber NT1 kurzgeschlossen
8	DRIVER 1 SIC KO	А	Schützspule an NT1 kurzgeschlossen
8	DRIVER 2 KO	Α	Treiber NT2 kurzgeschlossen
8	DRIVER 2 SIC KO	Α	Schützspule an NT2 kurzgeschlossen
8	DRIVER SHORTED	В	Treiber kurzgeschlossen
8	CONTACTOR OPEN	В	Schütz schließt nicht
9	POSITION HANDLE	В	Deichselmikroschalter nicht betätigt
9	INVERSION	В	Totmann-Pralltaste (IR) betätigt oder falsch angeschlossen
Dauerblinken	BATTERY	С	Batterie zu stark entladen
Dauerleuchten	FORW + BACK	В	Beide Fahrtrichtungen gleichzeitig betätigt

Status: A: Anlage abschalten; Fehler beseitigen; Anlage wieder einschalten

B: Fehler beseitigen; Fahrtrichtung erneut betätigen

C: Anzeige des Zustands und evtl. Softwaregesteuerte Maßnahmen

Hako GmbH Technischer Kundendienst (KUD) D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Seite 115 von 132



#### Hilfe zur Fehlersuche:

#### 1) WATCH-DOG

Test sowohl im Ruhezustand als auch während der Fahrt; interne Selbstkontrolle der Hard- und Software; Bei Fehleralarm die Steuerung austauschen!

#### 2) EEPROM PAR.KO

Fehler in dem Bereich des Speichers, der die Werte der Einstellungs-Parameter enthält. Die Anlage schaltet ab. Wenn der Fehler bleibt, nachdem man den Schlüsselschalter aus- und wieder eingeschaltet hat, die Logik wechseln! Wenn der Alarm verschwindet, ist zu beachten, daß die gespeicherten Parameter-Werte gelöscht sind. (—> Grundeinstellung)

#### 3) EEPROM CONF. KO

Fehler in dem Bereich des Speichers, der die Konfigurationsdaten der Steuerung enthält. Wenn der Fehler bleibt, nachdem man den Schlüsselschalter aus- und wieder eingeschaltet hat, die Logik wechseln! Wenn der Alarm verschwindet, ist zu beachten, daß die gespeicherte Konfiguration gelöscht ist. (—> Grundeinstellung)

#### 4) EEPROM DATA KO

Die Daten in dem Speicherbereich, der den Betriebsstundenzähler steuert, sind nicht mehr in Ordnung. Wenn der Alarm verschwindet, nachdem man den Schlüsselschalter aus- und wieder eingeschaltet hat, ist zu beachten, daß der Stundenzähler nun wieder auf Null gesetzt ist.

#### 5) EEPROM OFF LINE

Fehler im nicht-flüchtigen Speicher, der die Werte des Betriebsstundenzählers, die programmierbaren Parameter und die gespeicherten Alarme enthält. Wenn der Fehler bleibt nachdem man den Schlüsselschalter aus- und wieder eingeschaltet hat, die Steuerung wechseln!

Seite 116 von 132



#### 6) INCORRECT START

Die Folge der Startbedingungen ist nicht in Ordnung. Die Anlage startet nur, wenn folgende Reihenfolge, abhängig von der Programmierung des SAFETY SWITCH, eingehalten wird:

- Schlüsselschalter - Deichselmikroschalter - Fahrtrichtungsschalter (HANDLE)

- Schlüsselschalter - Fahrtrichtungsschalter (FREE)

- Schlüsselschalter + Sitzschalter - Fahrtrichtungsschalter (SEAT)

Mögliche Ursachen:

- a) Fahrtrichtungs- oder Deichselmikroschalter hängengeblieben.
- b) Bediener hat die Reihenfolge nicht eingehalten.
- c) Falsche Verdrahtung.

Ist kein externer Fehler feststellbar, die Steuerung austauschen!

#### 7) VMN LOW

Test im Ruhezustand und bei Fahrt bis VMN zu 80% ausgetaktet;

Die Spannung am Anschluß VMN ist normalerweise etwa gleich 50% VBatt, wenn die Schütze offen sind. Wenn diese Spannung zu klein ist (< 30% VBatt), wird Alarm gegeben. Mögliche Ursachen:

- a) Generalschütz (falls vorhanden) schließt nicht oder ist gar nicht angeschlossen
- b) Kurzschluß zwischen dem Anschluß VMN und -Batt (Metall-Fremdkörper, o. ä.) (Kabel am Anschluß VMN abklemmen, einschalten, Fehler verschwindet)
- c) Leistungs-MOSFET kurzgeschlossen oder ständig angesteuert von der Logik; (Kabel am Anschluß VMN abklemmen, einschalten, Fehler bleibt,
- Steuerung auswechseln)
- d) Bypass-Schütz (falls vorhanden) hängengeblieben oder zu langsam beim Öffnen

Seite 117 von 132



#### 8) VMN HIGH

Test im Ruhezustand;

Die Spannung am Anschluß VMN ist normalerweise etwa gleich 50% VBatt, wenn die Schütze offen sind. Wenn diese Spannung zu groß ist (> 70% VBatt), wird Alarm gegeben. Mögliche Ursachen:

- a) Ein Fahrtrichtungsschütz ist ständig geschlossen, weil es mechanisch blockiert ist oder weil es ständig angesteuert wird (falsche Verdrahtung der Schützspule)
- b) Kurzschluß zwischen der Feld- und der Ankerwicklung des Motors

(Kabel am Anschluß VMN abklemmen, einschalten, Fehler verschwindet, Motor reparieren)

- c) Motorkabel falsch angeschlossen (Feld- und Ankerverkabelung überprüfen)
- d) Leistungsteil der Steuerung defekt (Freilauf- oder Bremsdioden kurzgeschlossen) (Kabel am Anschluß VMN abklemmen, einschalten, Fehler bleibt,

Steuerung auswechseln)

#### 9) VACC NOT OK

Test im Ruhezustand;

Ein Alarm wird angezeigt, wenn die Potentiometerspannung größer als 1V, bezogen auf den gespeicherten Minimalwert, ist. Mögliche Ursachen:

- a) Ein Draht am Potentiometer oder induktiven Sensor ist abgebrochen.
- b) Das Potentiometer oder der induktive Sensor ist defekt.

#### 10) I=0 EVER

Hako GmbH

Test während der Fahrt;

Wenn der Strom während der Fahrt einen festgelegten Minimalwert nicht überschreitet, erscheint die Fehlermeldung und die Anlage schaltet ab.

Mögliche Ursachen:

- a) Der Widerstand des Motors ist zu hoch, weil der Motor defekt ist oder weil der Kontakt der Kohlebürsten nicht in Ordnung ist
- b) Der Stromsensor ist defekt (Steuerung austauschen)

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Seite 118 von 132



#### 11) HIGH CURRENT

Test im Ruhezustand - Schütze offen;

Wenn der gemessene Strom >50A ist, wird Alarm gegeben, und die Anlage schaltet ab. Der Stromsensor ist defekt (Steuerung austauschen!)

#### 12) PEDAL WIRE KO

Wenn am Pin NPOT (A12), an dem der negative Anschluß des Potentiometers angeschlossen ist, keine Spannung meßbar ist, wird Alarm gegeben. Mögliche Ursachen:

- a) Der Draht am Anschluß PPOT (A14) ist unterbrochen
- b) Der Draht am Anschluß NPOT (A12) ist unterbrochen
- c) Das Potentiometer ist defekt (unendlicher Widerstand)
- d) Das Potentiometer hat einen Widerstand >47 kOhm

#### 13) TEMPERATURE

Diese Meldung zeigt an, daß die Temperatur der Steuerung über 76°C gestiegen ist.

Der Maximalstrom wird stufenweise reduziert, bis auf Null bei einer Temperatur von 86°C. Mögliche Ursachen:

- a) Wenn der Alarm sofort nach Einschalten der Anlage bei kalter Steuerung auftritt, ist die Temperaturüberwachung nicht in Ordnung (Steuerung wechseln!)
- b) Wenn der Alarm nach relativ kurzer Betriebszeit auftritt, so wird die Wärme ungenügend abgeleitet (Installation und Befestigungsschrauben überprüfen)

#### 14) NO FULL COND.

Test bei voller Fahrt;

Ist bei voller Fahrt die Spannung am Anschluß VMN> 1/3 VBatt, so ist im Diagnostikkreis etwas nicht in Ordnung, und die Anlage schaltet ab.

Wenn der Fehler bleibt, die Steuerung (Logikteil) austauschen.

Seite 119 von 132



#### **15) DRIVER 1 KO**

Entspricht die Spannung am Anschluß NT1 (A11) nicht dem vorgesehenen Wert, so wird Alarm gegeben, und die Anlage schaltet ab.

Mögliche Ursachen:

- a) Der Draht am Anschluß NT1 (A11) ist unterbrochen oder die Spule des Fahrtrichtungsschütz rückwärts ist defekt.
- b) Der interne Treiber-MOSFET ist kurzgeschlossen (Steuerung austauschen!)

#### 16) DRIVER 1 SIC KO

Wenn die Strombelastung am Schütztreiber, der den Ausgang NT1 (A11) ansteuert, zu hoch ist, wird Alarm gegeben, und die Anlage schaltet ab.

Mögliche Ursachen:

- a) Kurzschluß des Drahtes am Anschluß NT1 (A11) gegen +Batt
- b) Spule des angeschlossenen Schütz kurzgeschlossen oder Stromaufnahme > 5A

#### **17) DRIVER 2 KO**

Entspricht die Spannung am Anschluß NT2 (A4) nicht dem vorgesehenen Wert, so wird Alarm gegeben, und die Anlage schaltet ab.

Mögliche Ursachen:

- a) Der Draht am Anschluß NT2 (A4) ist unterbrochen oder die Spule des Fahrtrichtungsschütz vorwärts ist defekt.
- b) Der interne Treiber-MOSFET ist kurzgeschlossen (Steuerung austauschen!)

#### 18) DRIVER 2 SIC KO

Wenn die Strombelastung am Schütztreiber, der den Ausgang NT2 (A4) ansteuert, zu hoch ist, wird Alarm gegeben, und die Anlage schaltet ab.

Mögliche Ursachen:

- a) Kurzschluß des Drahtes am Anschluß NT2 (A4) gegen +Batt
- b) Spule des angeschlossenen Schütz kurzgeschlossen oder Stromaufnahme > 5A

Seite 120 von 132



#### 19) DRIVER SHORTED (nur bei H0 STANDARD TRACT.)

Entspricht die Spannung am Anschluß NT1 (A11) nicht dem vorgesehenen Wert, so wird Alarm gegeben, und die Anlage schaltet ab.

Mögliche Ursachen:

- a) Der Draht am Anschluß NT1 (A1 1) ist unterbrochen oder die Spule des Fahrtrichtungsschütz vorwärts oder rückwärts ist defekt.
- b) Der interne Treiber-MOSFET ist kurzgeschlossen (Steuerung austauschen!)

Seite 121 von 132



20) CONTACTOR OPEN

Test bei Betätigung einer Fahrtrichtung;


Es wird überprüft, ob der gewählte Fahrtrichtungsschütz schließt. Dazu wird gemessen, ob der VMN den richtigen Wert hat. Ist das nicht der Fall, so wird Alarm gegeben. Zur Beseitigung der Ursache nach folgendem Schema vorgehen:

Wann tritt	1. Test	Ergebni s	2. Test	Ergebnis	Fehler
der Fehler auf?		j	>	>	A1
nur bei Fahrtrichtung	Fahrtrichtungsschütz vorwärts schließt für	nein	am Fahrtrichtungsschütz	ja	B1
vorwärts	0,3 Sek. und öffnet dann		vorwärts liegt für 0,3 Sek. eine Spannung an der Spule an	nein	C1
nur bei		j	>	>	A2
Fahrtrichtung	Fahrtrichtungsschütz rückwärts schließt für	nein	am Fahrtrichtungsschütz	ja	B2
rückwärts	0,3 Sek. und öffnet dann		vorwärts liegt für 0,3 <sup>Sek.</sup> eine Spannung an der Spule an	nein	C2
		   j	>	>	A3
bei beiden	Fahrtrichtungsschütz vorwärts oder	nein	am Fahrtrichtungsschütz	ja	В3
Fahrtrichtungen	rückwärts (je nach betätigter Fahrtricht.) schließt für 0,3		vorwärts oder <sup>rückwärts</sup> (je nach betätigter Fahrtricht.) liegt für 0,3 Sek.	nein	C3

Seite 122 von 132




**A1** Der Schließer-Kontakt des Fahrtrichtungsschütz vorwärts (TA) oder der Öffner-Kontakt des Fahrtrichtungsschütz rückwärts (TI) ist verschmutzt oder blockiert. Kontakte reinigen oder Schützgruppe gegebenenfalls austauschen.



**A2** Der Öffner-Kontakt des Fahrtrichtungsschütz vorwärts (TA) oder der Schließer-Kontakt des Fahrtrichtungsschütz rückwärts (TI) ist verschmutzt oder blockiert.

Kontakte reinigen oder Schützgruppe gegebenenfalls austauschen. A3 Es besteht keine Verbindung zum Motor:



Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch / For internal use only!

Seite 123 von 132



- Kohlebürsten haben keine Verbindung zum Kollektor (Fig. 1)
- Anschlußkabel der Kohlebürsten unterbrochen (Fig. 2)
- Motorwicklung defekt oder Motorkabel unterbrochen
- Motor falsch angeschlossen




Fig. 2

**B1** Das Fahrtrichtungsschütz vorwärts wird richtig angesteuert, schließt aber nicht.

- die Spule des Schütz ist defekt; mit einem Ohmmeter den Widerstand messen
- der Kontakt ist mechanisch blockiert
- die Nennspannung der Schützspule ist größer als die Batteriespannung

**B2** Das Fahrtrichtungsschütz rückwärts wird richtig angesteuert, schließt aber nicht.

- die Spule des Schütz ist defekt; mit einem Ohmmeter den Widerstand messen
- der Kontakt ist mechanisch blockiert
- die Nennspannung der Schützspule ist größer als die Batteriespannung

B3 Das Fahrtrichtungsschütz vorw. bzw. rückw. wird richtig angesteuert, schließt aber nicht.

- die Spulen der Schütze sind defekt; mit einem Ohmmeter den Widerstand messen
- die Kontakte sind mechanisch blockiert
- die Nennspannung der Schützspulen ist größer als die Batteriespannung

Seite 124 von 132



**C1** An der Spule des Fahrtrichtungsschütz vorwärts kommt keine Spannung an. Stecker und Kabel von der Schützspule zur plus Versorgung und zum Pin A4 (NT2) kontrollieren.

**C2** An der Spule des Fahrtrichtungsschütz rückwärts kommt keine Spannung an. Stecker und Kabel von der Schützspule zur plus Versorgung und zum Pin A11 (NT1) kontrollieren.

C3 An den Spulen der Fahrtrichtungsschütze vorwärts und rückwärts kommt keine Spannung an. Stecker und Kabel von den Schützspulen zur plus Versorgung und zum Pin A4 (NT2) und A11 (NT1) kontrollieren.

Ist bei Punkt C1, C2, C3 kein Fehler feststellbar, die Logik auszuwechseln.

#### 21) POSITION HANDLE

Wenn beim Einschalten der Deichselmikroschalter bereits betätigt ist, dann wird ein Fehler gemeldet (nur wenn SAFETY SWITCH auf HANDLE programmiert ist). Möglich Ursachen:

- a) Deichselmikroschalter hängengeblieben
- b) Falsche Bedienung

#### 22) INVERSION

Ist beim Einschalten der Schalter für die Notumkehr (Totmann) gedrückt, so wird Alarm gegeben. Mögliche Ursachen:

- a) Mikroschalter für die Notumkehr ist hängengeblieben
- b) Falsche Bedienung
- c) Falsche Verdrahtung oder Programmierung

#### 23) FORW- BACK

Es wird ein Fehler angezeigt, wenn gleichzeitig zwei Fahrtrichtungen aktiv sind. Mögliche Ursachen:

- a) Verdrahtung defekt.
- b) Fahrtrichtungsmikroschalter hängengeblieben. Falls keine dieser Ursachen zutrifft, die Logik auswechseln!

#### 24) BATTERY

Die Batterie ist leer, d. h., die Spannung ist unter 60% der Nennspannung abgesunken. Es wird Alarm gegeben. Die Anlage schaltet ab, kann aber erneut gestartet werden. Der Maximalstrom wird dann auf 50% des programmierten Maximalstromes reduziert.

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012

Seite 125 von 134



# 5.0 Wartung

#### 5.1 J1500 Diesel

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h
Motoröl wechseln	Х	X	X	X
Motorölfilter wechseln	X	X	X	X
Motordrehzahl kontrollieren (Leerlauf- und Betriebsdrehzahl)	X	X	X	X
Kraftstoffilter wechseln			X	X
Hauptfilter des Luftfilters wechseln		X	X	X
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln				X
Kühlmittel des Kühlsystems wechseln				X
Motor- und Hydraulikanlage auf Leckage kontrollieren	X	X	X	X
Hydrauliköl wechseln			Х	X
Hydraulikölfilter wechseln	Х		Х	X
Elektrische Anlage kontrollieren	Х	Х	Х	Х
Bremsbacken wechseln				X
Bremsbowdenzug wechseln				X
Feststell- und Betriebsbremse kontrollieren	X	X	X	X
Fahrantrieb kontrollieren (Vor- und Rückwärtsfahrt, Neutralstellung)	Х	Х	Х	X
Auspuffanlage kontrollieren		X	Х	X
Anzugsmoment der Radschrauben prüfen		X	X	X
Antistatikkette kontrollieren		X	Х	X
Optischen Zustand der Maschine kontrollieren	Х	Х	Х	X
Probefahrt und Funktionstest	Х	X	X	Х

Seite 126 von 134



# SWM D1500RH (Stufe V)

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 125 h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h	alle 2000h
Optischen Zustand prüfen	X	X	X	X	X	X
Motoröl wechseln	X	X	X	X	X	X
Motorölfilter wechseln	X	X	X	X	X	X
Motor auf Leckagen prüfen	Х		Х	Х	Х	Х
Motordrehzahl prüfen	Х		Х	Χ	Х	Х
Keilriemenspannung prüfen		Х	Х	Х	Х	Х
Keilriemen wechseln				Х	Х	Х
Luftfilterelement reinigen		Х	Х	Х	Х	Х
Luftfilterelement wechseln				Х	X	Χ
Luftfilter Sicherheitselement wechseln					Х	Х
Ansaugluftschlauch prüfen			X	X	X	X
Kraftstoffilter reinigen		Χ	Х	X	X	X
Kraftstoffilter wechseln			X	X	X	X
Kraftstoff-Inlinefilter wechseln				X	X	X
Wasserabscheider entleeren		X	X	X	X	X
Wasserabscheider reinigen				X	X	X
Batterie prüfen	X	Χ	X	X	X	X
Kühlmittel wechseln						X
Kühlerschläuche prüfen			X	X	X	X
Ventilspiel prüfen					X	X
Abgasanlage auf Leckagen prüfen		X	X	X	X	X
Feststell- und Betriebsbremse prüfen	X		X	X	X	X
Bremsbacken wechseln					X	Χ
Bremsbowdenzug wechseln					X	X
Lenkung prüfen	X				X	X

Hako GmbH

Technischer Kundendienst (KUD)

D-23843 Bad Oldesloe

Stand 09/2012



Seite 127 von 134

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 125 h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h	alle 2000h
Anzugsmoment Radschrauben prüfen	TIACIT JUIT	12311	X	X	X	X
Neutralstellung Fahrantrieb prüfen	X		X	X	X	Х
Hydraulikfunktionen prüfen			X	X	X	X
Hydraulikanlage auf Leckage prüfen	X		X	X	X	X
Hydrauliköl Füllstand prüfen	X	X	X	X	X	X
Hydrauliköl wechseln				X	X	X
Hydraulikölfilter wechseln	Х			Х	Х	Х
Kehrwalze auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen		Х	Х	Х	Х	Х
Kehrspiegel prüfen		Х	Х	Х	Х	Х
Besenschürzen (Dichtleisten) auf Abstand, Verschleiß und		Х	Х	Х	Х	Х
Beschädigung prüfen						
Seitenbesen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen		Х	Х	Х	Х	Х
Dichtungen Kehrgutbehälter prüfen		Х	Х	Х	Х	Х
Plattenfilter grundreinigen		Х	Х	Х	Х	Х
Plattenfilter wechseln				Х	Х	Х
Elektrische Anlage prüfen	Х		Х	Х	Х	Х
Funktionstest		Х				
Probefahrt und Funktionstest	Х		Х	Х	Х	Х

Seite 128 von 134



#### 5.2 J1500 Benzin

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h
Motoröl wechseln	Х	Х	X	Х
Motorölfilter wechseln	X	X	X	X
Motordrehzahl kontrollieren (Leerlauf- und Betriebsdrehzahl)	X	X	X	X
Kraftstoffilter wechseln			X	X
Hauptfilter des Luftfilters wechseln		X	X	X
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln				X
Kühlmittel des Kühlsystems wechseln				X
Motor- und Hydraulikanlage auf Leckage kontrollieren	X	X	X	X
Hydrauliköl wechseln			X	X
Hydraulikölfilter wechseln	X		X	X
Elektrische Anlage kontrollieren	X	X	X	X
Bremsbacken wechseln				X
Bremsbowdenzug wechseln				X
Feststell- und Betriebsbremse kontrollieren	X	X	X	X
Fahrantrieb kontrollieren (Vor- und Rückwärtsfahrt, Neutralstellung)	X	X	X	X
Auspuffanlage kontrollieren		X	X	X
Anzugsmoment der Radschrauben prüfen		X	X	X
Antistatikkette kontrollieren		X	X	X
Optischen Zustand der Maschine kontrollieren	Х	X	X	X
Probefahrt und Funktionstest	X	X	X	X

Seite 129 von 134



#### 5.3 J1500 LPG

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h
Motoröl wechseln	X	X	X	X
Motorölfilter wechseln	Х	X	Х	Х
Motordrehzahl kontrollieren (Leerlauf- und Betriebsdrehzahl)	Х	Х	Х	Х
Kraftstoffilter wechseln			X	Х
Hauptfilter des Luftfilters wechseln		X	X	X
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln				X
Kühlmittel des Kühlsystems wechseln				X
Motor- und Hydraulikanlage auf Leckage kontrollieren	X	X	X	X
Hydrauliköl wechseln			X	X
Hydraulikölfilter wechseln	X		X	X
Elektrische Anlage kontrollieren	X	X	X	X
Bremsbacken wechseln				X
Bremsbowdenzug wechseln				X
Feststell- und Betriebsbremse kontrollieren	X	X	X	X
Fahrantrieb kontrollieren (Vor- und Rückwärtsfahrt, Neutralstellung)	X	X	X	X
Auspuffanlage kontrollieren		X	X	X
Anzugsmoment der Radschrauben prüfen		X	X	X
Antistatikkette kontrollieren		X	X	X
CO-Wert überprüfen (halbjährlich)			X	X
Dichtheitsüberprüfung der LPG-Anlage (jährlich)				X
Optischen Zustand der Maschine kontrollieren	X	X	X	X
Probefahrt und Funktionstest	X	X	X	X

Seite 130 von 134



# 5.4 SWM P1500 RH (Stufe V)

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 125 h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h	alle 2000h
Optischen Zustand prüfen	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Motoröl wechseln	Х		Х	Х	Х	Х
Motorölfilter wechseln	X		Х	Х	Х	Х
Motor auf Leckagen prüfen	X		Х	Х	Х	Х
Motordrehzahl prüfen	X		Х	Х	Х	Х
Keilriemenspannung prüfen		Х	Х	Х	Х	Х
Keilriemen wechseln				X	Х	X
Luftfilterelement reinigen		Х	X	X	Х	Х
Luftfilterelement wechseln			X	X	X	X
Kraftstoffilter reinigen		X	X	X	X	X
Kraftstoffilter wechseln				X	X	X
Batterie prüfen	X	X	X	X	X	X
Zündkerzen reinigen		X	X	X	X	X
Zündkerzen wechseln					X	X
Kühlmittel wechseln						X
Kühlerschläuche prüfen			X	X	X	X
Ventilspiel prüfen					X	X
Abgasanlage auf Leckagen prüfen		X	X	X	X	Х
Feststell- und Betriebsbremse prüfen	X		X	X	X	X
Bremsbacken wechseln					X	X
Bremsbowdenzug wechseln					X	X
Lenkung prüfen	X				X	X
Anzugsmoment Radschrauben prüfen			X	X	X	X
Neutralstellung Fahrantrieb prüfen	X		X	X	X	X



#### Seite 131 von 134

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 125 h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000 h	alle 2000h
Hydraulikfunktionen prüfen			Х	Х	Х	Х
Hydraulikanlage auf Leckage prüfen	Х		X	Х	Х	Х
Hydrauliköl Füllstand prüfen	X	Х	Х	Х	Х	Х
Hydrauliköl wechseln	X			Χ	Х	Х
Hydraulikölfilter wechseln				X	X	X
Kehrwalze auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen		X	Χ	X	X	X
Kehrspiegel prüfen		Х	X	X	X	X
Besenschürzen (Dichtleisten) auf Abstand, Verschleiß und Beschädigung prüfen		X	Χ	Χ	Х	Х
Seitenbesen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen		X	X	X	X	X
Dichtungen Kehrgutbehälter prüfen		X	Χ	Χ	Х	Х
Plattenfilter grundreinigen		X	X	X	X	X
Plattenfilter wechseln				X	X	X
Elektrische Anlage prüfen	X		Χ	X	X	X
Funktionstest		X				
Probefahrt und Funktionstest	X		X	X	X	X

Seite 132 von 134



# 5.5 SWM P1500 RH\_LPG (Stufe V)

Wartungsarbeit	einmalig	alle	alle	alle	alle	alle	jährl.	alle
	nach 50h	125h	250 h	500 h	6 Mon.	1000h		20001
Optischen Zustand prüfen	X	X	X	X		X		X
Motoröl wechseln	X		Х	X		Х		Х
Motorölfilter wechseln	X		X	X		X		X
Motor auf Leckagen prüfen	X		X	X		X		X
Motordrehzahl prüfen	X		X	X		X		X
Keilriemenspannung prüfen		X	X	X		X		X
Keilriemen wechseln				X		X		Х
Luftfilterelement reinigen		Х	Х	Х		Х		Х
Luftfilterelement wechseln			Х	Х		Х		Х
Sichtprüfung LPG Anlage	X							
Batterie prüfen	X	Х	Х	Х		Х		Х
Zündkerzen reinigen		Х	Х	Х		Х		Х
Zündkerzen wechseln						Х		Х
Kühlmittel wechseln								Х
Kühlerschläuche prüfen			Х	Х		Х		Х
Warmwasserschläuche Verdampfer prüfen			Х	Х		Х		Х
LPG System CO-Gehalt prüfen					Х		Х	
LPG Schläuche prüfen						Х		Х
LPG System auf Dichtheit prüfen							Х	
Verdampfer tauschen							Х	
Ventilspiel prüfen						Х		Х
Abgasanlage auf Leckagen prüfen		Х	Х	Х		Х		Х
Feststell- und Betriebsbremse prüfen	X		Х	Х		Х		Х
Bremsbacken wechseln						Х		Х



Seite 133 von 134

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 125h	alle 250 h	alle 500 h	alle 6 Mon.	alle 1000h	jährl.	alle 2000h
Bremsbowdenzug wechseln						Х		Х
Lenkung prüfen	X					Х		Х
Anzugsmoment Radschrauben prüfen			Х	X		Х		Х
Neutralstellung Fahrantrieb prüfen	X		Х	Х		Х		Х
Hydraulikfunktionen prüfen			Х	X		Х		Х
Hydraulikanlage auf Leckage prüfen	X		Х	Х		Х		Х
Hydrauliköl Füllstand prüfen	X	Х	Х	Х		Х		Х
Hydrauliköl wechseln				Х		Х		Х
Hydraulikölfilter wechseln	X			Х		Х		Х
Kehrwalze auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen		Х	Х	Х		Х		Х
Kehrspiegel prüfen		Х	Х	Х		Х		Х
Besenschürzen (Dichtleisten) auf Abstand, Verschleiß und		Х	Х	Х		Х		Х
Beschädigung prüfen								
Seitenbesen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen		X	X	X		X		X
Dichtungen Kehrgutbehälter prüfen		Х	Х	Х		Х		Х
Plattenfilter grundreinigen		Х	Х	Х		Х		Х
Plattenfilter wechseln				Х		Х		Х
Elektrische Anlage prüfen	Х		Х	Х		Х		Х
Funktionstest		Х						
Probefahrt und Funktionstest	X		Х	Х		Х		Х

Seite 134 von 134



#### **5.6 J1500 Elektrik**

Wartungsarbeit	einmalig nach 50h	alle 125 h	alle 250 h	alle 500 h	alle 1000
Batteriesäuredichte kontrollieren		Х	Х	X	Х
Keilriemen auf Spannung und Beschaffenheit kontrollieren		Х	Х	Х	Х
Bremsbacken wechseln					Х
Bremsbowdenzug wechseln					Х
Feststell- und Betriebsbremse kontrollieren	Х	Х	Х	Х	Х
Hydraulikanlage auf Leckage kontrollieren	X	Х	Х	Х	X
Hydrauliköl wechseln				Х	X
Hydraulikölfilter wechseln	X			Х	Х
Elektromotore reinigen				X	X
Kohlebrürsten der Elektromotore auf Verschleiß prüfen				Х	X
Getriebeöl Fahrantrieb wechseln			Х	Х	Х
Elektrische Anlage kontrollieren	Х	Х	Х	Х	X
Optischen Zustand der Maschine kontrollieren	Х	Х	Х	Х	Х
Probefahrt und Funktionstest	Х	Х	Х	Х	X