Ersatzteilliste



Spare parts list Liste de pièces de rechange





Bestellen Sie Ersatzteile grundsätzlich bei Ihrer Hako-Werksvertretung und machen Sie folgende Angaben:



Spare parts orders should be sent to your Hako agency. When ordering spare parts please state the following:



Veuillez commander les pièces de rechange chez votre agence Hako.

Commandant des pièces il faut indiquer les détails suivants:

- 1. Gerätetyp, Motor- und Gerätenummer.
- 2. Genaue Bezeichnung des gewünschten Teiles sowie die Bestellnummer. Keine Bildnummer angeben.
- 3. Art des Versandes.
- 4. Genaue Anschrift mit Postleitzahl.
- In Zweifelsfällen Muster einsenden.
 Lieferschein oder Begleitschreiben beigeben.
- 6. Rückgabe der Musterteile erfolgt nur, wenn ausdrücklich verlangt.

- 1. Type of machine, serial number of machine and engine.
- 2. Exact designation of the required spare parts as well as part number, but without picture number.
- 3. Mode of transport.
- 4. Correct and full address.
- 5. In case of doubt please send the defective part as sample together with a delivery sheet or a letter.
- 6. The sample will be scrapped if not informed otherwise.

Please use original spare parts only.


- 1. Type de machine, no. de moteur et de série.
- 2. Désignation exacte de la pièce demandée ainsi que les numéros de commande, mais ne pas les numéros des illustrations.
- 3. Mode de transport.
- 4. Adresse correcte et complète.
- 5. En cas de doute, veuillez envoyer la pièce défectueuse comme échantillon, en ajoutant un bon de livraison ou une lettre.
- 6. Retour de l'échantillon sera seulement effectué sur demande.

Utilisez seulement des pièces de rechange originaux svp.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile!

Hako GmbH · D-23843 Bad Oldesloe · Hamburger Str. 209-239 · Tel. (04531) 806-0 · Telefax (04531) 806-338 · Internet: www.hako.com






Index: WK_MC_01 4

WK_MC_01

Index:

Pos	Best. Nr. PN Ref.No.	Stc k. Qty. Qté.	Bezeichnung	Einh eit	Description	Uni	it Designation	Abmessungen Unité Measurement Mesurage	DIN / ISO	Bemerkungen Remarks Remarques
1	√ 03023560	1	Gabelschlüssel SW50	ST	spanner wrench SW50	PC	clé à fourche	PCE		Für die Montage der Spurstangen werden 2 Gabelschlüssel benötigt
2	√ 03503290	1	Montagewerkzeug für Riemen	ST	mounting tool for belt	PC	outil de montage pour courroie	PCE		für den Keilrippenriemen des Generators bei CM2200 / M29 Achsen
3	48609620 020	1	Demontagehilfe Spurstangen	ST	disassembly assistance tie rod	PC	appui de démontage	PCE		M29/CM2200/CM2250: zum Halten der Kolbenstange des Lenkzylinders beim Lösen der zweiten Spurstange
4	48609620 010	1	Schlüssel für Sicherungsmutter Ritzel	ST	wrench for locking nut pinion	PC	C clé	PCE		Achsen M29/CM2200/CM2250: zum Lösen / Anziehen der Sicherungsmutter der Ritzelwelle (Handbremse)
5	00008960 011	1	Nutmutterschlüssel Achsschenkel	ST	Grooved nut key	PC	clé à écrou à é encoches	PCE		zum Abnehmen der Wellenmutter an den Achsen von Tremo Carrier/CM 2000!
6	/ 03010610	1	Zylinder Klemmwerkzeug	ST	Clamping tool	PC	Outil d' serrage	PCE		CM 2000 EV: zur Umrüstung der Behälteranbindung für den Kippzylinder
7	48609650 040	1	Sonderwerkzeug Achsschenkellageru ng	ST	special tool kingpin bearing	PC	outil speciale de palier d'articulation	PCE		Einstellwerkzeug für Achsschenkellagerung passend für CM2200 , M29 und CMAR

5



Index: WK_MC_01 6

Pos.	Best. Nr. PN Ref.No.	Stc k. Qty. Qté.	Bezeichnung	Einh eit	Description	Unit	Designation	Abmessungen Unité Measurement Mesurage	DIN / ISO	Bemerkungen Remarks Remarques
8	48609620 001	1	Montagewerkzeug f. POLRAD	ST	fitting tool f. PULSE WHEEL	РС	outil de montage pour ROTOR	PCE		für alle Claas-Achsen mit ABS-Polrad (Blech) (48608020009)
9	00009660 003	1	Abzieher Lenkrad	ST	extractor steering wheel	РС	extracteur de volant	PCE		(
10	√ 4208500	1	Spezialwerkzeug Claas-Achse	ST	Special tool	РС	Special tool	PCE		inkl. Pos.11-13; grüne Kennzeichnung
11	03009620 000		Schlüssel für Sicherungsmutter Radlagerung	ST	Key	РС	Key	PCE		
12	03009620 001		Schlüssel für Sicherungsmutter Ritzellagerung	ST	Key	PC	Key	PCE		
13	-		Nicht einzeln lieferbar!		Not supplied alone!		Pas vendus tout soul!			Spannschlüssel für Schwenklagereinstells chraube;\nnur im Satz (Pos.10) zu beziehen!
14	03008960 000	1	Spezialwerkzeugsatz	ST	Special tool set	РС	Special tool set	PCE		inkl. Pos.11,12,15,16; rote Kennzeichnung
15	-		Nicht einzeln lieferbar!		Not supplied alone!		Pas vendus tout soul!			Spannschlüssel für Lagerung Umlenkhebel links;\nnur im Satz (Pos.14) zu beziehen!
16	-		Nicht einzeln lieferbar!		Not supplied alone!		Pas vendus tout soul!			Spannschlüssel für Lagerung Umlenkhebel rechts;\nnur im Satz (Pos.14) zu beziehen!
17	06009660 000	1	Einstelllehre Schaltung M31	ST	adjustment gauge gearshift M31	PC	gabarit de réglage dechangement de vitesse	PCE		(M31) Zur Einstellung der Mittelstellung von Schalthebel

Index: WK_MC_01





Hako: von Anfang an umweltfreundlich

Hako: environmentallyfriendly from the start

Hako: écologique parprincipe

Überall und ganz in Ihrer Nähe

Close to you wherever you are

Propreté et sécurité

Sauberkeit mit Sicherheit

Cleanliness with safety
Partout tout près de chez vous

Ihr interaktiver Berater auf dem Weg zur passenden Maschine

Individuelle Aufgaben erfordern individuelle Lösungen abhängig von der zu reinigenden Fläche oder dem Einsatzort. Mit dem virtuellen Berater von Hako finden Sie die ideal für Ihren Einsatz passende Maschine einfach auf

www.hako.com/vb

An interactive advisor to help select the best machine

www.hako.com/va

Individual tasks require individual solutions depending on the area to be cleaned or area of use. Use the virtual advisor from Hako to find the most appropriate machine to fulfil your demands, simply visit

Votre conseiller interactif pour vous aider à trouver la machine

Des tâches spécifiques demandent des solutions spécifiques en fonction de la surface à nettoyer ou du lieu d'utilisation. Le Conseiller Virtuel de Hako vous trouvera la machine adéquate pour votre application rendez-vous simplement sur www.hako.com/va

